

DOSSIER D'APPROBATION DES PLANS

GARE DE LA TINE ET VOIE DE GARAGE AU LANCIAU

Projet partiel : Objet(s) :						Référence projet : MZ 12.54	
Rappor	t d'exam	en GC				Pièce n°	
Mur M	Z 24.916-	MU-G-AV				17.1	
Référence :	17.1 Ra	apport examen (GC.docx		<u>'</u>		
			Ligne :	Montreux - Zweisimi	men		
			PK:	Km 24.405 à 26.606			
			Commune :	Rossinière (VD)			
			Echelle :	-	Format :	A4	
* VIII	77		Statut :		VERSION FI	NALE	
					T	Auteur du plan	
MONOD-PIGUET + Associés Ingénieurs Conseils SA Avenue de Cour 32 1007 Lausanne PIGUET + ASSOCIES INGENIEURS CONSEIS AN RANNECATIES GENERALIX			Route de Saint-Julien 40 1227 Carouge Genève Strata architecture		COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER MONTREUX OBERLAND BERNOIS SA Rue de la Gare 22 – CP 1426 1820 Montreux 1 Service : COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER MONTREUX OBERLAND BERNOI		
Furrer+Frey AG Thunstrasse 35 3000 Bern 6 Furrer+Frey Lignes de contact			GESTE ENGINEERING SA Rue de la Gare de Triage 5 1020 Renens		Perret-Gent Av. des Décoi 1400 Yverdor	uvertes 12	
Version	Date	Etabli par	Contrôlé par	Modifications	<u> </u>		
-	01.07.2022	LF/RdB	NB	Version V3			
Yves Resp Alair Resp Jenn			IPAGNIE DU CHEM Pittet Domaine Infrastr Morand Domaine Pro Département Pro Difer Desponds De de projet	ucture ojets	Report The state of the state		
Auteur du projet .			las Bize de projet		Nicolas Bige 60:05:2004		
Date :		Mon	treux, le				



TABLE DES MATIÈRES

1	M	MANDAT	3
	1.1 1.2 1.3 1.4	Maître de l'ouvrage Description du mandat Auteur du projet Autodéclaration de la compétence professionnelle par l'expert	3
2	В	BASE DE L'EXPERTISE	4
	2.1 2.2	DOCUMENTS EXAMINÉSNORMES	
3		TENDUE DE L'EXAMEN	
4		MÉTHODE DE L'EXAMEN	
5		SÉOLOGIE, HYDROGOLOGIE	
	5.1 5.2	GÉOLOGIEHYDROLOGIE	5
6	C	ONCEPT DE LA STRUCTURE	6
	6.1 6.2	Murs de soutènement Paroi Clouée provisoire	
7	R	RÉSULTATS DE L'EXAMEN	6
	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5	CONVENTION D'UTILISATION	6 6
8	C	CALCUL DE COMPARAISON	7
	8.1 8.2	Mur de soutènement Paroi Clouee provisoire	
9	C	CONCLUSIONS	9
1()	CHARGES	10
1′	1	RECOMMANDATIONS	10
12	2	AUTEUR DU RAPPORT DE CONTRÔLES	10
13	3	ANNEXE	10

Historique des modifications :

Indice	Date	Resp.	Modification
-	25.04.2022	N.B.	Version initiale
а	29.04.2022	RdB	Ajout paroi clouée
b	07.07.2022	LF/RdB	Réponse suite prise de position de l'AP du 01.07.2022

Chemin interne:

R:\Data\Affaires\22013 MOB Gare de la Tine - Expertise\Administration\08_Rapports\22013RA02aNBRdB_Rapport de contrôle NDC_20220429 - MZ24.916.docx

Compagnie du chemin de fer Montreux Oberland Bernois Gare de la Tine et voie de garage au Lanciau MZ 24.916-MU-G-AV – Bâtiment technique



1 MANDAT

1.1 MAÎTRE DE L'OUVRAGE

Le MOB assume la fonction de Maître d'Ouvrage pour ce projet.

1.2 DESCRIPTION DU MANDAT

La gare de la Tine se situe sur la ligne à voie métrique Montreux-Zweisimmen exploitée par la compagnie de chemin de fer Montreux Oberland Bernois (MOB). Cette gare se situe entre les gares de Montbovon et de Rossinière.

Le MOB prévoit dans le cadre du renouvellement de la gare de la Tine et de la voie de garage du Lanciau la construction d'un nouveau mur de soutènement situé sur le tronçon entre Montbovon et Rossinière sur la ligne Montreux-Zweisimmen, entre les kms 24.916 et 25.958 à l'aval de la route du Revers et de la voie ferroviaire. L'ouvrage projeté a pour objectif de réduire au minimum les emprises venant de l'adaptation du tracé de la route du Revers. L'ouvrage permet la création d'une desserte carrossable pour le riverain habitant au pied du talus en aval.

Les éléments suivants ont été vérifiés dans le cadre de notre mandat :

Mur de soutènement

Le mur de soutènement est situé en aval de la route du Revers entre les kms 24.916 et 25.958. C'est un mur en « L » en béton armé coulé en place d'une longueur de L = 42m et d'une hauteur variant entre h=2,30m et h=3,30m.

Paroi clouée provisoire

La paroi est située tout le long du mur de soutènement projeté, soit sur une longueur de 42m. La hauteur de la paroi varie de 1,3m à 2,3m et elle est ancrée par 1 à 2 rangs de clous sur sa hauteur.

L'expertise est établie par M. Nicolas Bize du bureau Perret-Gentil SA à Yverdon-les-Bains. Il est secondé dans sa tâche par les ingénieurs de projet Mme Rachel de Blaireville et Lucas Ferrari ainsi que par le bureau de géotechnique FOG GEO Sàrl.

1.3 AUTEUR DU PROJET

Le projet a été établi par le bureau MONOD-PIGUET + ASSOCIES Ingénieurs Conseils S.A. à Lausanne.



1.4 AUTODÉCLARATION DE LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE PAR L'EXPERT

L'expert, auteur de ce document, déclare :

- Posséder la compétence professionnelle requise et s'estime apte à effectuer les examens nécessaires
- Avoir effectué les examens personnellement avec le soutien d'ingénieurs de projet pour les calculs de comparaison.
- N'avoir fourni à aucun moment pendant les phases précédentes du projet des prestations de planification ou de conseil en rapport avec l'objet à examiner.

2 BASE DE L'EXPERTISE

2.1 DOCUMENTS EXAMINÉS

Le rapport de contrôle est établi sur la base des pièces suivantes du dossier d'ouvrage :

- Pièce 12.4.3 Convention d'utilisation du 4.03.2022
- Pièce 12.4.4 Base de projet du 4.03.2022
- Pièce 12.4.5 Note de calculs du 4.03.2022
- Pièce 12.2.1 Plan de situation de la Gare du 4.03.2022
- Pièce 12.2.7 MZ 24.916-MU-G-AV Variante accès tiers
- Pièce 12.2.3 Plan de situation des réseaux souterrains 4.03.2022
- Pièce 12.2.4 Profils type ferroviaires du 4.03.2022

2.2 NORMES

- Les normes SIA en vigueur au moment de la rédaction du présent document, soit en particulier :
 - SIA 260 Bases pour l'élaboration des projets de structures porteuses
 - O SIA 261 Actions sur les structures porteuses
 - SIA 262 Construction en béton
 - SIA 263 Construction en acier
 - o SIA 267 Géotechnique
- Les prescriptions légales, LCdF, OCF, DE-OCF
- Directive OFROU: ASTRA 12008 Chocs provenant de véhicules routiers

3 ETENDUE DE L'EXAMEN

Le présent rapport d'expertise se fonde sur l'analyse des documents mentionnés ci-dessus. Un calcul de comparaison est établi pour l'ensemble des ouvrages afin de vérifier les ordres de grandeur des sollicitations et déformations déterminées par l'auteur du projet.



4 MÉTHODE DE L'EXAMEN

La méthode d'examen est la suivante :

- Vérification du contenu de la convention d'utilisation et de la base du projet par rapport aux normes et contrôle de leur cohérence avec les autres pièces du dossier.
- Contrôle des notes de calcul sur la base de pointages et des résultats du calcul de comparaison.
- Contrôle des plans et détails constructifs principaux.

5 GÉOLOGIE, HYDROGOLOGIE

5.1 GÉOLOGIE

Une étude géotechnique a été conduite par le bureau Karakas & Français le 09.04.2021, étude décrivant des informations détaillées quant à la nature des sols en place.

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques géomécaniques des sols rencontrés lors de l'étude :

Couche de sol	Epaisseur [m]	Valeur caractéristique du sol de fondation					
Remblais	2,65m	$\varphi_k' = 30^{\circ}$	$\gamma_k = 20.5 kN/m^2$				
		$\gamma_{\varphi} = \tan(\varphi_k')/1,2$	$E = 30 MN/m^2$				
		$C_k' = 0 \ kN/m^2$					
		$\gamma_c = 1.5$					
Remblais existants	2,50m	$\varphi'_k = 35 - 37^{\circ}$	$\gamma_k = 20 - 21 kN/m^2$				
		$\gamma_{\varphi} = \tan(\varphi_k')/1,2$	$E = 20 - 30 MN/m^2$				
		$C_k' = 0 \ kN/m^2$					
		$\gamma_c = 1.5$					
Eboulis de pente	Inconnue	$\varphi'_k = 35 - 37^{\circ}$	$\gamma_k = 22 - 23 kN/m^2$				
		$\gamma_{\varphi} = \tan(\varphi_k')/1,2$	$E = 20 - 30 MN/m^2$				
		$C_k' = 2 - 4 kN/m^2$	$q_{serv} = 370 kN/m^2$				
		$\gamma_c = 1.5$					

Le coefficient de poussée des terres pour un ouvrage supportant des charges dues au trafic routier sont définies comme suit :

- Stabilité de l'ouvrage (ELU type 1 + 3) : Poussée des terres active majorée
- Sécurité structurale (ELU type 2) : Poussée des terres active majorée
- Aptitude au service (ELS) : Poussée des terres au repos

5.2 HYDROLOGIE

L'ouvrage se situe en zone de protection des eaux AU.

Le mur est drainé à sa base, aucune pression d'eau n'est à considérer sur la structure.



6 CONCEPT DE LA STRUCTURE

Les différents éléments de l'ouvrage présentent les concepts suivants :

6.1 MURS DE SOUTÈNEMENT

Le mur de soutènement est un ouvrage en « L » en béton armé coulé sur place. Le mur fait une longueur de 42m et sa hauteur varie entre 2,3m et 3,3m. Le mur sera paré de moellons. Le mur de soutènement fait entre 40cm et 50cm d'épaisseur et la semelle fait 40cm de haut et 2,50m de large.

6.2 PAROI CLOUÉE PROVISOIRE

La paroi est située tout le long du mur de soutènement projeté, soit sur une longueur de 42m. La hauteur de la paroi varie de 1,3m à 2,3m et elle est ancrée par 1 à 2 rangs de clous sur sa hauteur.

7 RÉSULTATS DE L'EXAMEN

7.1 CONVENTION D'UTILISATION

Le contenu de la convention d'utilisation appelle les commentaires suivants :

 Chap. 2.2 : les dimensions (longueur, hauteur, épaisseur) des parois de soutènement provisoires sont à indiquer et le système structurel (ancrages) est à décrire. Le phasage des travaux avec les étapes de réalisation de la paroi est à indiquer et la limite des déformations de la paroi doit être définie.

7.2 BASE DE PROJET

Le contenu de la base de projet appelle les commentaires suivants :

- Chap. 4.4:
 - o La force de blocage Po doit être mentionnée.
- Chap. 7:
 - o La limite de déformations de la paroi provisoire doit être définie.
- Chap. 8.1:
 - o Pour un béton sorte G (ou F), la classe d'exposition aux chlorure est XD3, or pour cette classe d'exposition, l'enrobage nécessaire est de 55mm selon le tableau 18 de la SIA 262.

7.3 CONCEPTION STRUCTURALE ET DÉTAILS DE CONSTRUCTION

- Il est prévu de bétonner contre l'Enkadrain, ne faudrait-il pas faire la réservation au niveau de la semelle lors du remblayage, à clarifier lors des prochaines phases du projet.



7.4 NOTE DE CALCULS

Le contenu de la note de calculs appelle les commentaires suivants :

- Chap. 7.5 :
 - o La prise en compte d'un facteur Ka non majoré semble trop favorable.
 - La prise en compte de PO dans le contrôle de la résistance ultime interne de l'ancrage manque.
 - Dans le paragraphe 7.7, la poussée des terres est distribuée sur la hauteur de la paroi. Ceci est trop favorable. Nous conseillons de l'intégrer sur une hauteur de 1.0 m en pied de paroi (endroit déterminant).
 - o L'enrobage considéré pour le treillis dans la gunite est à mentionner.
 - La vérification des déformations manque.
 - \circ Le facteur de résistance utilisé semble faible. $γ_M$ = 1.35 selon SIA 267, chap. 11.5.2.3.
 - Le dimensionnement de la paroi dans la zone avec un seul rang d'ancrage manque.
 Cette coupe n'est pas déterminante et le même principe constructif que pour la coupe critique a été considérer. A approfondir en phase d'exécution.

7.5 PLANS

Pièce 12.2.7 – Plan MZ 24.916-MU-G-AV – Variante accès tiers

Il est prévu d'avoir une réservation dans la paroi gunitée pour infiltrer les eaux percolant sur la semelle. Ne serait-il pas plus simple de créer des ouvertures ponctuelles après réalisation de la semelle juste avant le remblayage au niveau supérieur de la semelle et de mettre en place un matelas drainant sur environ 20cm en lieu et place de la natte drainante ? Ce système nous paraît plus pérenne dans le temps, à réévaluer lors des prochaines phases de chantier.

8 CALCUL DE COMPARAISON

8.1 MUR DE SOUTÈNEMENT

Une coupe type a été modélisée au droit du mur de soutènement, au km 24.921. Tout comme l'auteur du projet, à l'aval, nous n'avons pas considéré de butée des terres.

Le calcul de comparaison est effectué avec un modèle 2D du mur poids et du terrain, sur le logiciel de calcul LARIX-8.

- Création d'un nouveau mur de soutènement
- Poussée des terres active majorée
- Charge due au trafic automobile selon norme SIA 261 chap.10.2.2.8



Annexe p1: Modèle d'analyse

Charges trafic automobile

Annexe p2: Charge de neige

Action accidentelle choc routier

Annexe p3: Action accidentelle sismique

Annexe p4: Facteurs et paramètres

Annexe p.5-10: Vérifications et enveloppes

La sécurité est vérifiée pour l'ensemble des cas.

Annexe p.11: Enveloppes efforts principaux

Les efforts intérieurs obtenus sont nettement supérieurs (30%) à ceux de l'auteur du projet, probablement à cause de la charge de trafic routier considérée. Les vérifications montrent que les

armatures prévues sont tout de mêmes suffisantes.

Annexe p.12: Enveloppe moments de flexion

Les moments de flexion dans la structure sont légèrement supérieurs à ceux obtenus par l'auteur du projet. (117 kNm/m >

104kNm/m)

Force résultante pour le cas accidentel avec choc routier

La force résultante est similaire à celle obtenue par l'auteur du

projet pour le cas accidentel avec le choc routier.

Annexe p.13 : Ligne de glissement déterminante

Ligne de glissement identique à celle de l'auteur du projet.

Annexe p.14-15: Vérification ELU type 2, flexion dans le mur

Taux d'exploitation du mur avec m_{Ed}=17kNm/m et Ø16 e=150mm

comme armature : Taux exploitation= 0,46 OK!

Annexe p.16: Vérification ELU type 2, effort tranchant dans la semelle

Résistance de la semelle sans armature à l'effort tranchant : V_{Rd} =

286 kN/m > 81 kN/m

Annexe p.17: Vérification de l'armature minimale pour un béton C30/37

Armature minimale nécessaire pour le retrait = Ø16 e=15 OK!

Armature minimale flexionnelle = Ø16 e=15 OK!

Annexe p.18: Vérification déformation à long terme

Déformation admissible max : H/250 = 10,8mm Déformation à long terme : w = 2mm **OK!**



Annexe p.19: Effet local du choc routier

Deux épingles Ø12 suffisent pour reprendre localement le choc =>

Ø12 e=15 OK!

Annexe p.20: Vérification au poinçonnement

Degré de conformité sans considérer que la semelle est enterrée :

Semelle lisse n = 1,02 OK ! (Idem LARIX)

Semelles rugueuse n = 1,56 OK!

Le dimensionnement et la conception du mur satisfont la sécurité structurale interne du mur. La sécurité au poinçonnement est vérifiée en considérant que la semelle est enterrée.

Le modèle utilisé par l'auteur du projet est conservateur, il ne considère par l'effet bénéfique de la rampe en aval. Nous suggérons donc d'affiner la vérification en tenant compte de la présence de la rampe en aval ou en faisant le calcul à la main, en tenant compte de la rugosité de la semelle, contrairement à LARIX-8.

Il est également envisageable d'empêcher le trafic routier à moins de 50cm du mur et ainsi obtenir une charge de trafic moindre (\sim 15 kN/m²).

8.2 PAROI CLOUEE PROVISOIRE

Une coupe type a été modélisée au droit de la paroi clouée, aux km 24.921 et 24.955.

Le calcul de comparaison est effectué avec un modèle 2D de la paroi, sur le logiciel de calcul Talren v5.

Annexe 2 : Vérification de la paroi clouée km 24.921

Degré de conformité :

n = 1.20 OK!

Vérification de la paroi clouée km 24.955

Degré de conformité :

n = 1.99 OK!

Le dimensionnement et la conception de la paroi clouée satisfont la sécurité structurale de la paroi et du terrain.

9 CONCLUSIONS

L'examen du dossier des éléments provisoires et le calcul de comparaison conduisent aux conclusions suivantes :

La conception générale des ouvrages est judicieuse



10 CHARGES

Les charges suivantes sont formulées pour le projet d'exécution :

- 1. Adapter la convention d'utilisation selon remarques du chapitre 7.1
- 2. Adapter la base du projet selon remarques du chapitre 7.2
- 3. Vérifier la conception des détails mentionnés au chapitre 7.3
- 4. Adapter la note de calcul selon remarques 7.4
- 5. Adapter le plan MZ 24.916-MU-G-AV Variante accès tiers selon remarques chapitre 7.5
- 6. Evaluer les remarques du calcul de comparaison
- 7. Les charges émises devront être traitée lors de l'établissement du projet d'exécution.

11 RECOMMANDATIONS

Des sondages sont à réaliser au démarrage des travaux afin de confirmer les couches de sol rencontrées et le phasage des travaux en dessous de la nappe phréatique.

12 AUTEUR DU RAPPORT DE CONTRÔLES

Perret-Gentil S.A.

iv. Bize

Yverdon-les-Bains, le 7 juillet 2022

13 ANNEXE


- Annexe 1 : Calcul de comparaison Mur de soutènement
- Annexe 2 : Calcul de comparaison de la paroi clouée


Compagnie du chemin de fer Montreux Oberland Bernois Gare de la Tine et voie de garage au Lanciau MZ 24.916-MU-G-AV – Bâtiment technique




Annexe 1 : Calcul de comparaison mur de soutènement








Échelle 1:58,8 (-3.53,-4.87..6.45,0.68)




22'013 MOB Tine-Rossinière Expertise		Page 2
Mur de soutènement km 24.916		07.07.22, 14:58
Perret-Gentil SA 1401 Yverdon-les-Bains	ferrari	Larix-8 - Rel. 211 (0)

Chargement Ch2: Neige Échelle 1:142,0



Chargement Acc1: Choc routier

Échelle 1:58,8 (-3.97,-4.27..6.00,1.27)



Actions (1)

			EL 1	ype 1	EL 1	Гуре 2	EL 1	Гуре 3	
Nom	Туре	Lot	γ	γinf	γ	γ inf [-]	γ [-]	γ inf [-]	γ [-]
			[-]	[-]			[-]		
Poids propre	Constant		1,10	0,90	1,35	0,80	1,00	1,00	1,35
Charges utiles	Variable		1,50		1,50		1,30		1,50
Poussée des terres Const	Constant		1,35	0,80	1,35	0,70	1,00	1,00	1,35
Extraordinaire	Extraordinaire		1,00		1,00		1,00		1,00
Butée des terres Constan	Constant		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
trafic routier	Variable		1,50		1,50		1,30		1,00
séisme	Indéfini		1,00		1,00		1,00		1,00

EL Type 1 : État-limite type 1
EL Type 2 : État-limite type 2
EL Type 3 : État-limite type 3
: État-limite type 2a

22'013 MOB Tine-Rossinière Expertise	Page 3	
Mur de soutènement km 24.916		07.07.22, 14:58
Perret-Gentil SA 1401 Yverdon-les-Bains	ferrari	Larix-8 - Rel. 211 (0)

Actions (2)

		ψ.	Coeffic	ient	
Nom	γ inf [-]	Ψο [-]	Ψ ₁ [-]	Ψ2 [-]	u
Poids propre	1,00				Oui
Charges utiles		0,94	0,76	0	Oui
Poussée des terres Const	0,70				Oui
Extraordinaire					Oui
Butée des terres Constan	0,70				Oui
trafic routier		0,75	0,75	0	Oui
séisme					Oui

: État-limite type 2a ψ-Coefficient : Coefficient de réduction u : Le chargement est utilisé

Actions (1)

				EL Type 1		EL Type 2		EL Type 3	
Nom	Туре	Lot	γ [-]	γ inf [-]	γ [-]	γ inf [-]	γ [-]	γ inf [-]	γ [-]
Poids propre	Constant		1,10	0,90	1,35	0,80	1,00	1,00	1,35
Charges utiles	Variable		1,50		1,50		1,30		1,50
Poussée des terres Const	Constant		1,35	0,80	1,35	0,70	1,00	1,00	1,35
Extraordinaire	Extraordinaire		1,00		1,00		1,00		1,00
Butée des terres Constan	Constant		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
trafic routier	Variable		1,50		1,50		1,30		1,00
séisme	Indéfini		1,00		1,00		1,00		1,00

EL Type 1 : État-limite type 1
EL Type 2 : État-limite type 2
EL Type 3 : État-limite type 3
: État-limite type 2a

Actions (2)

		ψ.	-Coeffic	ient	
Nom	γ inf [-]	Ψο [-]	Ψ1 [-]	Ψ2 [-]	٦
Poids propre	1,00				Oui
Charges utiles		0,94	0,76	0	Oui
Poussée des terres Const	0,70				Oui
Extraordinaire					Oui
Butée des terres Constan	0,70				Oui
trafic routier		0,75	0,75	0	Oui
séisme					Oui

± État-limite type 2a ψ-Coefficient : Coefficient de réduction u : Le chargement est utilisé

FACTEURS ET PARAMÈTRES

Facteurs de résistance (1)

Nom	ÉL U 1	ÉL U 2	ÉL U 2a	ÉL U 3	ÉL S	Global
	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]
Valeur ME					1,00	1,00
Cisaillement éperon			1,40		1,00	1,00
Angle de frottement interne $\gamma_{M\Phi}$			1,20		1,00	1,00
Poids volumique γ_{MY}			1,00		1,00	1,00
Cohésion Y _{Mc}			1,50		1,00	1,00
Facteur partiel Renversement γ_{R}	1,00					1,50
Facteur partiel Glissement $\gamma_{ ext{R}}$			1,00			1,50
Facteur partiel poinçonnement généralis	sé γ		1,00			2,00

22'013 MOB Tine-Rossinière Expertise		Page 4
Mur de soutènement km 24.916		07.07.22, 14:58
Perret-Gentil SA 1401 Yverdon-les-Bains	ferrari	Larix-8 - Rel. 211 (0)

Paramètres de calcul (1)

Nom	ÉL U 1	ÉL U 2	ÉL U 2a	ÉL U 3	ÉL S	Global	
Part de la poussée au repos r	0,500	0,500	0,500		1,000	0	_
Rotation du pied					2,000	2,000	9- 00
Poussée minimale	5,000	5,000	5,000		0	0	kN/m ²
Fact. d'augmentation p. efforts inté. γ_L						1,500	_

Options de calcul (1)

Nom	ÉL U 1	ÉL U 2	ÉL U 2a	ÉL U 3	ÉL S	Global
Frottement mur amont	Oui	Oui	Oui		Oui	Oui

Enveloppe

Vérifications

Vérification	F _{disp}	F _{req}	β _{disp} [‰]	β _{max} [‰]	SE	CA
Renversement	1,42	1,00			3	1
Glissement	1,44	1,00			11	1
Poinçonnement	1,04	1,00			6	1
Rotation			0,83	2,00	1	2

Sécurité disponible
Sécurité requise
Rotation calculée du mur
Rotation maximale autorisée du mur
Spécification d'enveloppe
Combinaisons d'actions β_{disp}

Moment de flexion avec les efforts intérieurs concomitants

1	Vd SE	
[m] [m] [m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [1	vu Oi	E CA
-0,15	[kN/m]	
-0,15	0 9	1
-0,15 -0,00	0,03 9	1 1
-0,15 -0,03 0,30 10,44 -0,88 16,65 7 1 0,00 -0,25 -0,15 -0,04 0,30 10,58 -0,94 16,69 7 1 0,01 -0,32 -0,16 -0,19 0,31 13,14 -2,13 17,40 7 1 0,05 -2,01 -0,16 -0,38 0,33 16,50 -3,68 18,29 7 1 0,22 -4,08	0,04 9	1
-0,15 -0,04 0,30 10,58 -0,94 16,69 7 1 0,01 -0,32 -0,16 -0,19 0,31 13,14 -2,13 17,40 7 1 0,05 -2,01 -0,16 -0,38 0,33 16,50 -3,68 18,29 7 1 0,22 -4,08	0,05 9	1
-0,16 -0,19 0,31 13,14 -2,13 17,40 7 1 0,05 -2,01 -0,16 -0,38 0,33 16,50 -3,68 18,29 7 1 0,22 -4,08	0,17 9	1
-0,16 -0,38 0,33 16,50 -3,68 18,29 7 1 0,22 -4,08	0,21 9	1
	0,61 4	10
	1,19 4	10
-0,17 -0,57 0,34 20,03 -5,30 19,17 7 1 0,49 -6,24	1,77 4	10
-0,18 -0,75 0,36 23,74 -6,99 20,20 7 1 0,88 -8,49	2,44 4	10
-0,19 -0,94 0,37 27,66 -8,76 21,53 7 1 1,42 -10,85	3,33 4	10
-0,19 -1,13 0,39 31,86 -10,60 23,15 7 1 2,14 -13,30	4,42 4	10
-0,20 -1,32 0,40 36,38 -12,53 25,02 7 1 3,08 -15,85	5,69 4	10
-0,21 -1,51 0,41 41,28 -14,53 27,09 7 1 4,27 -18,49	7,09 4	10
-0,21 -1,70 0,43 46,59 -16,60 29,36 7 1 5,74 -21,24	8,63 4	
0,22 -1,89 0,44 52,34 -18,75 31,88 7 1 7,51 -24,08	10,34 4	
-0,23 -2,07 0,46 58,59 -20,98 34,60 7 1 9,62 -27,01	12,20 4	
	14,09 4	
	14,15 4	
	16,22 4	
	18,32 4	
	18,32 4	
	18,32 4	
2 -0,70 -2,83 0,35 0,04 0 0 4 13 0,01 0	0 9	
	-0,33 9	
	-0,89 4	10
	-8,22 4	
	-10,02 4	
	12,45 4	
	-17,95 4	
	-21,69 4 -23,50 4	-
	-23,50 4 -23,93 4	
	-24,32 4 -25,32 4	
	-23,32 4 -28,21 4	
	28,21 4	
	-29,04 4	- 1
	-29,04 4 -29,04 4	- 1
	-29,04 4	
	-29,04 4	1 - 1
	29,04 4	8
1 0,15, 2,02, 0,50, 1,10, 0,51, 14,01, 4, 15, 2,00, 5,10	23,04 4	1 0 1

Page 5

07.07.22, 14:58

Perret-Gentil SA | 1401 Yverdon-les-Bains

ferrari

Larix-8 - Rel. 211 (0)

Barre	Poi	int de résul	tats		N	/ld max					Md min		
	x	у	d	Md	Nd	Vd	SE	CA	Md	Nd	Vd	SE	CA
	[m]	[m]	[m]	[kNm/m]	[kN/m]	[kN/m]			[kNm/m]	[kN/m]	[kN/m]		
	-0,44	-2,82	0,36	-1,30	-2,89	-10,92	4	20	-3,22	-9,10	-29,04	4	8
	-0,41	-2,82	0,37	-1,63	-2,89	-10,92	4	20	-4,21	-9,10	-29,04	4	8
	-0,41	-2,82	0,37	-1,66	-2,89	-10,92	4	20	-4,29	-6,42	-23,72	4	6
	-0,37	-2,82	0,37	-2,00	- 2,89	-10,92	4	20	-5,33	- 12 , 77	-32,92	4	3
	-0,37	-2,82	0,37	-2,06	-2,89	-10,92	4	20	-5,49	-12,77	-32,92	4	3
	-0,25	-2,81	0,37	- 3,37	-2,89	-10,92	4	20	-9,44	-12,77	-32,92	4	3
3	-0,25	-2,82	0,36	102,33	0	0	4	13	17,55	0	0	4	10
	-0,25	-2,82	0,36	102,33	34,19	- 67 , 78	4	13	17,55	11,75	-16,18	4	10
	-0,12	-2,82	0,36	93,87	34,19	- 67 , 78	4	13	15,53	11,75	-16,18	4	10
	0,00	-2,82	0,36	85,41	34,24	- 67 , 67	4	13	13,51	11,77	-16,08	4	10
	0,00	-2,82	0,36	85,41	34,24	- 67 , 67	4	13	13,51	11,77	-16,08	4	10
	0,18	-2,82	0,36	74,57	26,24	- 70 , 78	4	13	11,07	10,10	-15,01	4	10
	0,36	-2,82	0,36	63,07	18,38	- 71,82	4	13	8,77	8,23	-13,82	4	10
	0,54	-2,83	0,36	51,42	11,41	-70,56	4	13	6,68	6,44	-12,49	4	10
	0,72	-2,83	0,36	40,05	5,33	-66,99	4	13	4,84	4,70	-11,03	4	10
	0,90	-2,83	0,36	29,37	0,15	-61,12	4	13	3,26	3,03	-9,43	4	10
	1,08	-2,83	0,36	19,80	-4,14	- 52 , 95	4	13	1,97	1,42	- 7,69	4	10
	1,26	-2,83	0,35	11,73	-7,54	-42,48	4	13	1,00	-0,13	-5,81	4	10
	1,44	-2,83	0,35	5,59	-10,05	-30,06	4	13	0,36	-1,62	-3,88	4	10
	1,62	-2,83	0,35	1,62	-11,65	-16,63	4	13	0,04	-3,03	-2,13	4	10
	1,77	-2,83	0,35	0,32	-12,23	-4,35	4	13	0,02	-4,14	-0,81	4	10
	1,80	-2,83	0,35	0,03	-12,36	-1,64	4	13	0,01	-4,98	-0,60	4	7
	1,80	-2,83	0,35	0,03	-12,36	-1,64	4	13	0,01	-4,98	-0,60	4	7
	1,80	-2,83	0,35	0,02	- 6,29	-0,80	9	1	0,02	-6,29	-0,80	9	1
	1,80	-2,83	0,35	0,02	-6,29	-0,80	9	1	0,02	- 6,29	-0,80	9	1

d : Épaisseur de la section perpendiculairement à l'axe

Effort normal avec les efforts intérieurs concomitants

Barı	re Po	int de résul	tats			Nd max					Nd min		
	X [m]	y [m]	d [m]	Nd [kN/m]	Md [kNm/m]	Vd [kN/m]	SE	CA	Nd [kN/m]	Md [kNm/m]	Vd [kN/m]	SE	CA
1	-0,15	0	0,30	-0,02	0	0	4	17	-0,65	0	0	7	1
	-0,15	0	0,30	- 0,02	-0,00	0,03	4	17	-0,65	9,95	16,52	7	1
	-0,15	-0,02	0,30	-0,17	0,00	0,10	4	20	-0,84	10,36	16,63	7	1
	-0,16	-0,18	0,31	-1,16	0,05	0,62	4	20	-2,08	13,04	17,38	7	1
	-0,16	-0,19	0,31	-1,20	0,06	0,64	4	20	-2,15	0,40	4,42	4	3
	-0,16	-0,38	0,33	-2,44	0,23	1,25	4	20	-4,36	1,61	8,72	4	3
	-0,17	-0,57	0,34	- 3,73	0,52	1,86	4	20	-6,66	3,63	13,01	4	3
	-0,18	-0,75	0,36	- 5,07	0,93	2,57	4	20	-9,06	6,47	17,49	4	3
	-0,19	-0,94	0,37	-6,48	1,49	3,50	4	20	-11,56	10,19	22,38	4	3
	-0,19	-1,13	0,39	- 7,96	2,25	4,63	4	20	-14,17	14,87	27,65	4	3
	-0,20	-1,32	0,40	- 9,49	3,23	5,93	4	20	-16,88	20,56	33,10	4	3
	-0,21	-1,51	0,41	-11,08	4,47	7,37	4	20	-19,68	27,28	38,59	4	3
	-0,21	-1,70	0,43	-12,73	6,00	8,96	4	20	- 22 , 58	35,04	44,21	4	3
	-0,22	-1,89	0,44	-14,44	7,83	10,71	4	20	-25,58	43,89	50,14	4	3
	-0,23	-2,07	0,46	-16,21	10,02	12,61	4	20	-28,68	53,88	56,28	4	3
	-0,24	-2,26	0,47	-18,04	12,56	14,61	4	20	-31,87	65,03	62,47	4	3
	-0,24	-2,45	0,49	- 19 , 93	15,50	16,72	4	20	-35,16	77,35	68,77	4	3
	-0,25	-2,64	0,50	-21,87	18,84	18,87	4	20	-38,53	90,88	75,02	4	3
	-0,25	-2,64	0,50	-21,87	18,84	18,87	4	20	-38,53	90,88	75,02	4	3
	-0,26	-2,82	0,51	-21,87	22,25	18,87	4	20	-38,53	104,44	75,02	4	3
2	-0,70	-2,83	0,35	-0,06	0	0	4	10	-0,30	0	0	4	13
	-0,70	-2,83	0,35	-0,06	0,01	-0,37	4	10	-0,30	0,04	-0,62	4	13
	-0,60	-2,82	0,36	-1,45	-0,17	-8,22	4	10	-7,57	0,54	-15,05	4	13
	-0,50	-2,82	0,36	-2,76	-1,14	-15,54	4	10	-14,27	-0,46	-28,26	4	13
	-0,50 -0,37	-2,82	0,36	-2,76	-1,14	-15,54	4 4	10	-14,27	-0,46	-28,26	4 4	13 13
	-0,37	-2,82 -2,81	0,37 0,37	-2,76	- 3,09	-15,54	4	10 10	-14,27 -14,27	- 3,99	-28,26	4	13
3	-0,25	-2,81 -2,82	0,37	-2,76 38,60	-5,03 0	-15,54 0	4	3	11,08	-7,53 0	-28,26 0	4	20
)	-0,25	-2,82	0,36	38,60	99,24	-69,24	4	3	11,08	19,96	-14,71	4	20
	-0,23	-2,82	0,36	38,60	90,59	-69,24	4	3	11,08	18,12	-14,71	4	20
	0,00	-2,82	0,36	38,65	81,96	-69,09	4	3	11,10	16,29	-14,71 -14,65	4	20
	0,00	-2,82	0,36	38,65	81,96	-69,09	4	3	11,10	16,29	-14,65	4	20
	0,18	-2,82	0,36	31,21	70,87	-70,87	4	3	9,36	14,01	-14,90	4	20
	0,23	-2,82	0,36	29,16	67,74	-70,85	4	3	8,84	13,36	-14,88	4	20
	0,36	-2,82	0,36	23,69	59,38	-70,81	4	3	5,39	52,96	- 58 , 29	7	1
	0,54	-2,83	0,36	16,85	47,97	-68,72	4	3	1,46	43,13	-58,09	7	1
	0,71	-2,83	0,36	11,04	37,66	-64,85	4	3	-1,45	33,99	-55,66	7	1
	0,71	-2,83	0,36	10,91	37,33	-64,73	4	3	-1,54	33,70	-55 , 58	7	1
	0,72	-2,83	0,36	10,76	26,86	-48,92	4	8	-1,64	33,40	- 55 , 50	7	1
	0,75	-2,83	0,36	10,16	25,77	-48,16	4	8	-1, 97	32,08	- 54 , 79	7	1
	0,76	-2,83	0,36	9,85	25,22	-47,78	4	8	-2,13	31,43	-54,43	7	1
	0,76	-2,83	0,36	9,75	25,04	-47,65	4	8	- 2,18	31,21	-54,31	7	1
	0,77	-2,83	0,36	9,47	24,52	-47,29	4	8	-2,34	30,59	- 53 , 98	7	1
	0,79	-2,83	0,36	9,11	23,87	-46,84	4	8	- 2,53	29,81	- 53,55	7	1
	0,79		0,36		23,83		4	8	-2,55		-53 , 52	7	1
			•					'	, ,		•	1	'

Page 6

07.07.22, 14:58

Perret-Gentil SA | 1401 Yverdon-les-Bains

ferrari

Larix-8 - Rel. 211 (0)

Barre	Poi	int de résul	tats		1	Nd max					Nd min		
	x	у	d	Nd	Md	Vd	SE	CA	Nd	Md	Vd	SE	CA
	[m]	[m]	[m]	[kN/m]	[kNm/m]	[kN/m]			[kN/m]	[kNm/m]	[kN/m]		
	0,86	-2,83	0,36	7,55	21,07	-44,89	4	8	-3,37	26,43	-51,72	7	1
	0,89	-2,83	0,36	6,68	19,50	- 43,79	4	8	-3,84	24,54	-50,70	7	1
	0,90	-2,83	0,36	6,53	19,22	- 43,59	4	8	-3,92	24,20	-50,51	7	1
	0,91	-2,83	0,36	6,30	18,82	-43 , 20	4	8	-4,01	23,70	-50,07	7	1
	0,93	-2,83	0,36	5,99	18,29	-42 , 67	4	8	-4,13	23,05	-49,48	7	1
	0,94	-2,83	0,36	5,77	17,89	-42 , 28	4	8	-4,21	22,56	-49,04	7	1
	0,99	-2,83	0,36	4,71	16,05	-40,44	4	8	-4,62	20,28	-47,00	7	1
	1,01	-2,83	0,36	4,21	15,17	- 39 , 57	4	8	-4,81	19,19	-46,02	7	1
	1,02	-2,83	0,36	4,01	14,84	-39,24	4	8	-4,89	18,78	-45,65	7	1
	1,04	-2,83	0,36	3,66	14,23	-38 , 63	4	8	-5,02	18,02	-44,97	7	1
	1,04	-2,83	0,36	3,53	13,99	- 38 , 39	4	8	-5,07	17,72	-44,70	7	1
	1,08	-2,83	0,36	2,75	11,52	- 34,16	4	9	-5,38	15,97	- 43,13	7	1
	1,08	-2,83	0,36	2,68	11,40	- 33 , 99	4	9	-5,40	15,81	-42,90	7	1
	1,10	-2,83	0,35	2,39	10,96	-33 , 33	4	9	-5,46	15,19	-42,02	7	1
	1,14	-2,83	0,35	1,80	7,11	-23 , 61	4	6	-5,59	13,72	-39,92	7	1
	1,16	-2,83	0,35	1,46	6,66	- 22 , 94	4	6	- 5,67	12,90	- 38,74	7	1
	1,24	-2,83	0,35	0,25	5,05	-20 , 50	4	6	-7,17	12,61	-43,62	4	13
	1,26	-2,83	0,35	0,05	1,90	- 9,39	4	7	-7,54	11,73	-42,48	4	13
	1,37	-2,83	0,35	-1,01	1,22	- 7,61	4	7	-9,03	8,09	-35,11	4	13
	1,44	-2,83	0,35	-1, 62	0,36	-3,88	4	10	-10,05	5,59	-30,06	4	13
	1,55	-2,83	0,35	- 2,49	0,16	- 2,80	4	10	-11,03	3,15	-21,81	4	13
	1,62	-2,83	0,35	-3,03	0,04	-2,13	4	10	-11,65	1,62	-16,63	4	13
	1,80	-2,83	0,35	- 4,39	0,01	-0,52	4	10	-12,36	0,03	-1,64	4	13
	1,80	-2,83	0,35	- 4,39	0,01	-0,52	4	10	-12,36	0,03	-1,64	4	13
	1,80	-2,83	0,35	- 4,39	0,01	-0,55	4	20	-11,98	0,03	-1,59	4	14
	1,80	- 2,83	0,35	- 4,39	0,01	- 0,55	4	20	- 11 , 98	0,03	-1, 59	4	14

d : Épaisseur de la section perpendiculairement à l'axe

Effort tranchant avec les efforts intérieurs concomitants

Barre	Poi	int de résul	tats		'	/d max					Vd min		
	x [m]	y [m]	d [m]	Vd [kN/m]	Md [kNm/m]	Nd [kN/m]	SE	CA	Vd [kN/m]	Md [kNm/m]	Nd [kN/m]	SE	CA
1	-0,15	0	0,30	16,52	0	0	7	1	0,02	0	0	4	10
	-0,15	0	0,30	16,52	9,95	-0,65	7	1	0,02	-0,00	-0,03	4	10
	-0,16	-0,19	0,31	17,40	13,14	-2,13	7	1	0,61	0,05	-2,01	4	10
	-0,16	-0,38	0,33	18,29	16,50	-3,68	7	1	1,19	0,22	-4,08	4	10
	-0,17	-0,57	0,34	19,17	20,03	-5,30	7	1	1,77	0,49	-6,24	4	10
	-0,18	-0,75	0,36	20,20	23,74	-6,99	7	1	2,44	0,88	-8,49	4	10
	-0,18	-0,89	0,37	21,15	26,54	-8,25	7	1	3,08	1,26	-10,18	4	10
	-0,19	-0,94	0,37	22,55	10,27	-7,20	4	13	3,33	1,42	-10,85	4	10
	- 0,19	-1,13	0,39	27,85	14,98	- 8,83	4	13	4,42	2,14	-13,30	4	10
	-0,20	- 1,32	0,40	33,34	20,71	-10 , 52	4	13	5,69	3,08	- 15,85	4	10
	-0,21	-1,51	0,41	38,87	27,48	-12 , 27	4	13	7,09	4,27	-18,49	4	10
	-0,21	-1,70	0,43	44,53	35,30	-14,08	4	13	8,63	5,74	-21,24	4	10
	-0,22	-1,89	0,44	50,50	44,21	- 15,95	4	13	10,34	7,51	-24,08	4	10
	-0,23	-2,07	0,46	56,69	54,27	-17 , 88	4	13	12,20	9,62	-27,01	4	10
	-0,24	-2,26	0,47	62,92	65,50	- 19 , 87	4	13	14,15	12,09	-30,04	4	10
	-0,24	-2,45	0,49	69,27	77,91	-21,91	4	13	16,22	14,93	-33,17	4	10
	-0,25	-2,64	0,50	75,57	91,55	-24,01	4	13	18,32	18,18	-36,39	4	10
	-0,25	-2,64	0,50	75,57	91,55	-24,01	4	13	18,32	18,18	-36,39	4	10
	-0,26	-2,82	0,51	75 , 57	105,21	-24,01	4	13	18,32	21,49	- 36,39	4	10
2	-0,70	-2,83	0,35	-0,25	0	0	4	20	-0,74	0	0	4	3
	-0,70	-2,83	0,35	-0,25	0,01	-0,06	4	20	-0,74	0,04	-0,27	4	3
	- 0,60	-2,82	0,36	- 5,79	-0,04	- 1,52	4	20	-17,50	0,27	- 6,76	4	3
	- 0,50	-2,82	0,36	- 10,92	-0,64	- 2,89	4	20	-32,92	-1,21	- 12,77	4	3
	- 0,50	-2,82	0,36	- 10,92	-0,64	- 2,89	4	20	-32,92	-1,21	- 12,77	4	3
	-0,37	-2,82	0,37	- 10,92	-2,00	- 2,89	4	20	- 32 , 92	- 5,33	- 12,77	4	3
	- 0,25	-2,81	0,37	- 10,92	- 3,37	- 2,89	4	20	- 32 , 92	-9,44	- 12,77	4	3
3	-0,25	-2,82	0,36	-14,71	0	0	4	20	-69,24	0	0	4	3
	-0,25	-2,82	0,36	-14,71	19,96	11,08	4	20	-69,24	99,24	38,60	4	3
	-0,12	-2,82	0,36	-14,71	18,12	11,08	4	20	-69,24	90,59	38,60	4	3
	0,00	-2,82	0,36	-14,65	16,29	11,10	4	20	-69,09	81,96	38,65	4	3
	0,00	-2,82	0,36	-14,65	16,29	11,10	4	20	-69,09	81,96	38,65	4	3
	0,18	-2,82	0,36	-14,90	14,01	9,36	4	20	-70,87	70,87	31,21	4	3
	0,19	-2,82	0,36	-14,90	13,82	9,20	4	20	-70,86	69,96	30,61	4	3 3
	0,20 0,36	-2,82	0,36	-14,90	13,79	9,18	4	20	-70,88 - 71,82	69,80	30,51	4	-
	0,36	-2,82	0,36	-13,82	8,77	8,23	4 4	10		63,07	18,38	4	13 13
	0,54	-2,83 -2,83	0,36 0,36	-12,49 -11,03	6,68 4,84	6,44 4,70	4	10 10	-70,56 -66,99	51,42 40,05	11,41 5,33	4	13
	0,72	-2,83 -2,83	0,36	-11,03 -9,43		3,03	4	10				4	13
	1,08	-2,83 -2,83	0,36	-9,43 -7,69	3,26 1,97	1,42	4	10	-61,12 -52,95	29,37 19,80	0,15 -4,14	4	13
	1,08	-2,83 -2,83	0,36	-7,69 -5,81	1,97	-0,13	4	10	-32,93 -42,48	11,73	-4,14 -7,54	4	13
	1,26	-2,83 -2,83	0,35	-3,81 -3,88	0,36	-0,13 -1,62	4	10	-42,48 -30,06	5,59	-10,05	4	13
	1,44	-2,83 -2,83	0,35	-3,88 -2,13	0,36	-1,62 -3,03	4	10	-30,06 -16,63	1,62	-10,05 -11,65	4	13
	1,76	-2,83 -2,83	0,35	-2,13 -0,87	0,04	-3,03 -4,09	4	10	-10,63 -4,95	0,38	-11,65 -12,20	4	13
	1,80	-2,83 -2,83	0,35	-0,87 -0,52	0,02	-4,09 -4,39	4	10	-1,64		-12,20 -12,36	4	13
1 1	1,00	2,03	0,55	0,54	0,01	4,33	-1	1 -0	1 -,04	0,00	12,50	-1	10

22'013 MOB Tine-Rossinière Expertise Mur de soutènement km 24.916

Page 7

07.07.22, 14:58

Perret-Gentil SA | 1401 Yverdon-les-Bains

ferrari

Larix-8 - Rel. 211 (0)

Barre	Po	int de résu	Itats		'	√d max					Vd min		
	x	у	d	Vd	Md	Nd	SE	CA	Vd	Md	Nd	SE	CA
	[m]	[m]	[m]	[k N /m]	[kNm/m]	[kN/m]			[kN/m]	[kNm/m]	[k N /m]		
	1,80	-2,83	0,35	-0,52	0,01	-4,39	4	10	-1,64	0,03	-12,36	4	13
	1,80	-2,83	0,35	-0,55	0,01	-4,39	4	20	-1,59	0,03	- 11,98	4	14
	1,80	- 2,83	0,35	-0,55	0,01	-4,39	4	20	- 1,59	0,03	- 11 , 98	4	14

d : Épaisseur de la section perpendiculairement à l'axe

Armature 1 avec efforts intérieurs correspondants

Barre	Po	int de résu l t	tats		Д	s1 max				,	As1 min		
	х	у	d	As1	Md	Nd	SE	CA	As1	Md	Nd	SE	CA
	[m]	[m]	[m]	[cm ² /m]	[kNm/m]	[kN/m]			[cm ² /m]	[kNm/m]	[kN/m]		
1	-0,15	0	0,30	0	0	0	4	1	0	0	0	4	1
	-0,15	0	0,30	0	-0,01	- 0,03	4	1	0	-0,01	-0,03	4	1
	-0,16	-0,19	0,31	0,00	0,28	-2,10	4	1	0,00	0,28	-2,10	4	1
	-0,16	-0,38	0,33	0,00	1,15	-4,27	4	1	0,00	1,15	-4,27	4	1
	-0,17 -0,18	-0,57 -0,75	0,34	0,00	2,60	-6,52 -8,87	4 4	1 1	0,00	2,60	-6,52	4	1
	-0,18 -0,19	-0,75	0,36 0,37	0,00	4,63 7,32	-11,33	4	1	0,00	4,63 7,32	-8,87 -11,33	4	1 1
	-0,19	-1,13	0,37	0,00	10,73	-11,33 -13,90	4	1	0,00	10,73	-11,33 -13,90	4	1
	-0,20	-1,32	0,40	0,00	14,93	-16,56	4	1	0,00	14,93	-16,56	4	1
	-0,21	-1,51	0,41	0,00	19,95	-19,32	4	1	0,00	19,95	-19,32	4	1
	-0,21	-1,70	0,43	0,00	25,82	-22,18	4	1	0,00	25,82	-22,18	4	1
	-0,22	-1,89	0,44	0,00	32,58	-25,14	4	1	0,00	32,58	-25,14	4	1
	-0,23	-2,07	0,46	0,00	40,30	-28,20	4	1	0,00	40,30	-28,20	4	1
	-0,24	-2,26	0,47	0,00	49,00	-31 , 36	4	1	0,00	49,00	-31,36	4	1
	-0,24	-2,45	0,49	0,00	58,71	-34,61	4	1	0,00	58,71	-34,61	4	1
	-0,25	-2,64	0,50	0,00	69,46	- 37 , 96	4	1	0,00	69,46	- 37 , 96	4	1
	-0,25	-2,64	0,50	0,00	69,46	-37,96	4	1	0,00	69,46	-37,96	4	1
	-0,26	-2,82	0,51	0	80,28	-37,96	4	1	0	80,28	-37,96	4	1
2	-0,70 -0,70	-2,83	0,35	0	0,03	0 -0,21	4 4	1	0	0,03	0 21	4	1
	-0,70	-2,83 -2,82	0,35 0,36	0,14	-0,03	-3,39	4	6	0,00	0,03	-0,21 -5,21	4	1 1
	-0,50	-2,82 -2,82	0,36	0,14	-1,21	-12,77	4	3	0,13	-0,64	-2,89	4	20
	-0,50	-2,82	0,36	0,38	-1,21	-12,77	4	3	0,13	-0,64	-2,89	4	20
	-0,50	-2,82	0,36	0	-1,16	-9,86	4	1	0	-1,16	-9,86	4	1
	-0,50	-2,82	0,36	ō	-1,16	-9,86	4	1	o	-1,16	-9,86	4	1
	-0,37	-2,82	0,37	0	- 4,62	-9,86	4	1	0	- 4,62	-9,86	4	1
	- 0,25	-2,81	0,37	0	- 8,07	- 9,86	4	1	0	- 8,07	- 9,86	4	1
3	-0,25	-2,82	0,36	0	0	0	4	1	0	0	0	4	1
	-0,25	-2,82	0,36	0	75 , 57	31,96	4	1	0	75 , 57	31,96	4	1
	-0,12	-2,82	0,36	0	68,96	31,96	4	1	0	68,96	31,96	4	1
	0,00	-2,82	0,36	0	62,36	32,01	4	1	0	62,36	32,01	4	1
	0,00	-2,82 -2,82	0,36	0,00	62,36	32,01 26,19	4	1	0,00	62,36 53,93	32,01	4	1 1
	0,18 0,36	-2,82 -2,82	0,36 0,36	0,00	53,93 45,16	20,19	4	1	0,00	45,16	26,19 20,21	4	1
	0,54	-2,83	0,36	0,00	36,45	14,69	4	1	0,00	36,45	14,69	4	1
	0,72	-2,83	0,36	0,00	28,06	9,64	4	1	0,00	28,06	9,64	4	1
	0,90	-2,83	0,36	0,00	20,29	5,06	4	1	0,00	20,29	5,06	4	1
	1,08	-2,83	0,36	0,00	13,43	0,94	4	1	0,00	13,43	0,94	4	1
	1,26	-2,83	0,35	0,00	7,74	-2,71	4	1	0,00	7,74	-2,71	4	1
	1,44	-2,83	0,35	0,00	3,52	- 5,89	4	1	0,00	3,52	-5,89	4	1
	1,62	-2,83	0,35	0,00	0,90	-8, 59	4	1	0,00	0,90	-8,59	4	1
	1,80	-2,83	0,35	0,00	0,03	-10,82	4	1	0,00	0,03	-10,82	4	1
	1,80	-2,83	0,35	0,00	0,03	-10,82	4	1	0,00	0,03	-10,82	4	1

d : Épaisseur de la section perpendiculairement à l'axe

Armature 2 avec efforts intérieurs correspondants

Barre	Poi	nt de résul	tats		Α	s2 max					As2 min		
	x [m]	y [m]	d [m]	As2 [cm ² /m]	Md [kNm/m]	Nd [kN/m]	SE	CA	As2 [cm ² /m]	Md [kNm/m]	Nd [kN/m]	SE	CA
1	-0,15	0	0,30	1,07	0	0	7	1	0	0	0	4	10
	-0,15	0	0,30	1,07	9,95	-0,65	7	1	0	-0,00	-0,03	4	10
	-0,16	-0,19	0,31	1,29	13,14	- 2,13	7	1	0,01	0,05	-2,01	4	10
	-0,16	-0,38	0,33	1,49	16,50	- 3,68	7	1	0,01	0,22	-4,08	4	10
	-0,17	-0,57	0,34	1,69	20,03	- 5,30	7	1	0,02	0,49	-6,24	4	10
	-0,18	-0,75	0,36	1,89	23,74	-6,99	7	1	0,03	0,88	-8,49	4	10
	-0,19	-0,94	0,37	2,08	27,66	-8, 76	7	1	0,04	1,42	-10,85	4	10
	-0,19	-1,13	0,39	2,28	31,86	-10,60	7	1	0,05	2,14	-13,30	4	10
	-0,20	-1,32	0,40	2,49	36,38	-12,53	7	1	0,07	3,08	-15,85	4	10
	-0,21	-1,51	0,41	2,70	41,28	-14,53	7	1	0,11	4,27	-18,49	4	10
	-0,21	-1,70	0,43	2,93	46,59	-16,60	7	1	0,17	5,74	-21,24	4	10
	-0,22	-1,89	0,44	3,17	52,34	-18,75	7	1	0,25	7,51	-24,08	4	10
	-0,23	-2,07	0,46	3,47	54,27	-17,88	4	13	0,34	9,62	-27,01	4	10
	-0,24	-2,26	0,47	4,03	65 , 50	-19,87	4	13	0,44	12,09	-30,04	4	10
	-0,24	-2,45	0,49	4,62	77,91	-21,91	4	13	0,55	14,93	-33,17	4	10
	-0,25	-2,64	0,50	5,24	91,55	-24,01	4	13	0,68	18,18	- 36 , 39	4	10

Page 8

07.07.22, 14:58

Perret-Gentil SA | 1401 Yverdon-les-Bains

ferrari

Larix-8 - Rel. 211 (0)

Barre	Po	int de résul	Itats		Α	s2 max				,	As2 min		
	x	y	d	As2	Md	Nd	SE	CA	As2	Md	Nd	SE	CA
	[m]	[m]	[m]	[cm ² /m]	[kNm/m]	[kN/m]			[cm ² /m]	[kNm/m]	[kN/m]		
	-0,25	- 2,64	0,50	5,24	91,55	-24,01	4	13	0,68	18,18	- 36 , 39	4	10
	-0,25	-2,64	0,50	0	69,46	- 37 , 96	4	1	0	69,46	- 37 , 96	4	1
	-0,25	- 2,64	0,50	0	69,46	- 37 , 96	4	1	0	69,46	- 37 , 96	4	1
	-0,26	- 2,82	0,51	0	80,28	- 37 , 96	4	1	0	80,28	- 37 , 96	4	1
2	-0,70	- 2,83	0,35	0	0	0	4	1	0	0	0	4	1
	-0,70	- 2,83	0,35	0	0,03	-0,21	4	1	0	0,03	-0,21	4	1
	-0,60	- 2,82	0,36	0,20	0,27	- 6,76	4	3	0,00	-0,01	-3,00	4	5
	-0,50	- 2,82	0,36	0,00	-1,16	- 9,86	4	1	0,00	- 1,16	- 9,86	4	1
	-0,50	-2,82	0,36	0,00	-1,16	-9,86	4	1	0,00	-1,16	-9,86	4	1
	-0,37	- 2,82	0,37	0	-4,62	- 9,86	4	1	0	- 4,62	- 9,86	4	1
	-0,25	-2,81	0,37	0	-8,07	- 9,86	4	1	0	- 8,07	- 9,86	4	1
3	-0,25	- 2,82	0,36	0	0	0	4	1	0	0	0	4	1
	-0,25	- 2,82	0,36	0	75,57	31,96	4	1	0	75,57	31,96	4	1
	-0,12	- 2,82	0,36	0	68,96	31,96	4	1	0	68,96	31,96	4	1
	0,00	-2,82	0,36	0	62,36	32,01	4	1	0	62,36	32,01	4	1
	0,00	- 2,82	0,36	0	62,36	32,01	4	1	0	62,36	32,01	4	1
	0,00	- 2,82	0,36	7,47	85,41	34,24	4	13	1,31	13,51	11,77	4	10
	0,00	-2,82	0,36	7,47	85,41	34,24	4	13	1,31	13,51	11,77	4	10
	0,18	- 2,82	0,36	6,62	74,57	26,24	4	13	1,10	11,07	10,10	4	10
	0,36	- 2,82	0,36	5,69	63,07	18,38	4	13	0,90	8,77	8,23	4	10
	0,54	-2,83	0,36	4,74	51,42	11,41	4	13	0,71	6,68	6,44	4	10
	0,72	-2,83	0,36	3,79	40,05	5,33	4	13	0,54	4,84	4,70	4	10
	0,90	- 2,83	0,36	2,87	29,37	0,15	4	13	0,39	3,26	3,03	4	10
	1,08	-2,83	0,36	2,02	19,80	-4,14	4	13	0,25	1,97	1,42	4	10
	1,26	-2,83	0,35	1,26	11,73	-7,54	4	13	0,14	1,00	-0,13	4	10
	1,44	- 2,83	0,35	0,63	5,59	-10,05	4	13	0,05	0,36	-1,62	4	10
	1,62	-2,83	0,35	0,19	1,62	-11,65	4	13	0,02	0,04	-3,03	4	10
	1,80	- 2,83	0,35	0,02	0,03	-12,36	4	13	0,01	0,01	-4,39	4	10
	1,80	-2,83	0,35	0,02	0,03	-12 , 36	4	13	0,01	0,01	-4,39	4	10

d : Épaisseur de la section perpendiculairement à l'axe

Excentricité Nd avec les efforts intérieurs correspondants

Barre	Poi	nt de résul	tats			e max					e min		
	x	_y_	d	е	Md	Nd	SE	CA	_e_	Md	Nd	SE	CA
	[m]	[m]	[m]	[m]	[kNm/m]	[kN/m]			[m]	[kNm/m]	[kN/m]		
1	-0,15	0	0,30	0,38	0	0	4	13	-15,38	0	0	7	1
	-0,15	0	0,30	0,38	-0,01	-0,02	4	13	-15,38	9,95	- 0,65	7	1
	-0,15	-0,00	0,30	0,38	-0,00	-0,03	4	13	-15,29	9,98	-0,66	7	1
	-0,15	-0,05	0,30	0,26	0,01	-0,42	9	1	-12,91	10,80	-1, 05	7	1
	-0,15	-0,05	0,30	0,26	0,01	-0,42	9	1	-12,89	10,81	-1, 05	7	1
	-0,15	-0,05	0,30	0,26	0,02	-0,44	9	1	-12,77	10,85	-1,07	7	1
	-0,15	-0,06	0,30	0,24	0,02	-0,50	9	1	-12,39	10,98	-1,13	7	1
	-0,15	-0,06	0,30	0,24	0,02	- 0,51	9	1	-12,38	10,99	-1,13	7	1
	-0,15	-0,06	0,30	0,24	0,02	- 0,52	9	1	-12,30	11,02	-1,14	7	1
	-0,15	-0,07	0,31	0,22	0,02	-0,57	9	1	-12,01	11,12	-1,19	7	1
	-0,15	-0,07	0,31	0,21	0,02	-0,60	9	1	-11,82	11,18	-1,22	7	1
	-0,15	-0,07	0,31	0,21	0,02	-0,60	9	1	-11,78	11,19	-1,23	7	1
	-0,15	-0,09	0,31	0,17	0,03	-0,74	9	1	-10,90	11,50	-1,37	7	1
	-0,15	-0,10	0,31	0,16	0,04	-0,79	9	1	-10,60	11,60	-1,42	7	1
	-0,15	-0,10	0,31	0,14	0,04	-0,84	9	1	-10,32	11,70	-1,46	7	1
	-0,15	-0,11	0,31	0,13	0,04	-0,87	9	1	-10,09	11,78	-1,50	7	1
	-0,15	-0,11	0,31	0,13	0,04	-0,88	9	1	-10,04	11,80	-1,51	7	1
	-0,15	-0,11	0,31	0,12	0,04	-0,92	9	1	-9,84	11,87	-1,54	7	1
	-0,15	-0,13	0,31	0,09	0,05	-1,02	9	1	-9,18	12,10	-1,65	7	1
	-0,16	-0,14	0,31	0,06	0,05	-1,13	9	1	-8,52	12,33	-1,75	7	1
	-0,16	-0,14	0,31	0,06	0,06	-1,13	9	1	-8,48	12,34	-1,76	7	1
	-0,16	-0,14	0,31	0,06	0,06	-1,14	9	1	-8,44	12,35	-1,76	7	1
	-0,16	-0,14	0,31	0,05	0,06	-1,15	9	1	-8,39	12,37	-1,77	7	1
	-0,16	-0,17	0,31	-0,01	0,07	-1,38	9	1	-6,96	12,87	-2,00	7	1
	-0,16	-0,17	0,31	-0,02	0,07	-1,39	9	1	-6,89	12,89	-2,01	7	1
	-0,16	-0,19	0,31	-0,03	0,05	-2,01	4	10	-6,17	13,14	-2,13	7	1
	-0,16	-0,38	0,33	-0,05	0,22	-4,08	4	10	-4,49	16,50	-3,68	7	1
	-0,17	-0,57	0,34	-0,08	0,49	-6,24	4	10	-3,78	20,03	-5,30	7	1
	-0,18 -0,19	-0,75 -0,94	0,36	-0,10	0,88	-8,49 -10,85	4	10 10	-3,40 -3,16	23,74	-6,99 -8,76	7	1
	-0,19 -0,19	-1,13	0,37 0,39	-0,13 -0,16	1,42 2,14		4	10	-3,16 -3,00	27,66 31,86	-8,76 -10,60	7	1
	-0,19 -0,20	-1,13 -1,32	0,39	-0,16	3,08	-13,30 -15,85	4	10	-3,00 -2,90	36,38	-10,60 -12,53	7	1
	-0,20 -0,21	-1,51	0,40	-0,19	4,27	-18,49	4	10	-2,84	41,28	-14,53 -14,53	7	1
	-0,21	-1,70	0,41	-0,23		-21,24	4	10	-2,84	46,59	-14,53 -16,60	7	1
	-0,21 -0,22	-1,70 -1,89	0,43	-0,27 -0,31	5,74 7,51	-21,24 -24,08	4	10	-2,81 -2,79	52,34	-18,75	7	1
	-0,22 -0,22	-1,89	0,44	-0,31	7,66	-24,08	4	10	-2,79 -2,79	52,34	-18,75 -18,91	7	1
	-0,22 -0,23	-1,90 -2,07	0,44	-0,32 -0,36	9,62	-24,28 -27,01	4	10	-2,79	54,78	-18,91 -17,88	4	13
	-0,23 -0,24	-2,07 -2,26	0,46	-0,36	12,09	-30,04	4	10	-3,04 -3,30	65,50	-17,88 -19,87	4	13
	-0,24	-2,26 -2,45	0,47	-0,40	14,93	-30,04 -33,17	4	10	-3,30 -3,56	77,91	-19,87 -21,91	4	13
	-0,24	-2,45	0,49	-0,45	18,18	-36,39	4	10	-3,36	91,55	-21,91 -24,01	4	13
	-0,25 -0,25	-2,64	0,50	-0,50	18,18		4	10	-3,81		-24,01 -24,01	4	13
l	-0,25	-2,04	0,50	-0,50	TO, TQ	-30,39	4	ΤO	- 3,81	aT, 22	-24,01	4	13

22'013 MOB Tine-Rossinière Expertise Mur de soutènement km 24.916

Page 9

07.07.22, 14:58

Perret-Gentil SA | 1401 Yverdon-les-Bains

ferrari

Larix-8 - Rel. 211 (0)

Barre	Po	Point de résultats			e max					e min				
	X	y 51	d	e	Md	Nd	SE	CA	e	Md	Nd	SE	CA	
	[m]	[m]	[m]	[m]	[kNm/m]	[kN/m]			[m]	[kNm/m]	[k N /m]			
	-0,25	-2,64	0,50	0	69,46	- 37 , 96	4	1	0	69,46	-37 , 96	4	1	
	-0,25	-2,64	0,50	0	69,46	- 37 , 96	4	1	0	69,46	- 37 , 96	4	1	
	-0,26	-2,82	0,51	0	80,28	- 37 , 96	4	1	0	80,28	-37 , 96	4	1	

d : Épaisseur de la section perpendiculairement à l'axe

Contrainte de compression sur la section réduite avec les valeurs correspondants

Barre	Poi	nt de résul	tats		Ç	N max					σN min		
	x [m]	y [m]	d [m]	σN [kN/m²]	Nd [kN/m]	dred [m]	SE	CA	σN [kN/m²]	Nd [kN/m]	dred [m]	SE	CA
1	-0,15	0	0,30	0	0	0	4	3	-5,42	0	0	4	6
	-0,15	0	0,30	0	-0,03	0	4	3	-5,42	-0,03	0,01	4	6
	-0,15	-0,01	0,30	0	-0,14	0,11	4	3	-6,30	-0,14	0,18	4	6
	-0,15	-0,03	0,30	0	-0,41	0	4	3	-21,23	-0,41	0,04	4	9
	-0,16	-0,19	0,31	0	- 2,15	0	4	3	-117,40	-2,11	0,02	4	9
	-0,16	-0,22	0,32	0	- 2,56	0	4	3	-95,84	-2,51	0	4	9
	-0,16	-0,27	0,32	0	-3,06	0	4	3	-69,22	-3,01	0	4	9
	-0,16	-0,38	0,33	0	-4,27	0	4	1	-150,85	-4,16	0,03	4	2
	-0,17	-0,43	0,33	0	-4,91	0	4	1	-107,46	-4,79	0	4	2
	-0,17	-0,57	0,34	0	- 6,52	0	4	1	-282,26	-6,31	0,02	4	5
	-0,18	-0,72	0,35	0	-8,43	0	4	1	-52,58	-8,16	0	4	5
	-0,18	-0,75	0,36	0	-8,87	0	4	1	-56,88	-8,49	0,15	4	10
	-0,19	-0,94	0,37	0	-11,33	0	4	1	-98,61	- 10,85	0,11	4	10
	-0,19	-1,13	0,39	0	-13,90	0	4	1	-207,37	-13,30	0,06	4	10
	-0,20	-1,32	0,40	0	- 16,56	0	4	1	-1,4E+3	- 15,85	0,01	4	10
	-0,21	-1,51	0,41	0	- 19 , 32	0	4	1	0	- 19 , 32	0	4	1
	-0,21	-1,70	0,43	0	-22,18	0	4	1	0	-22,18	0	4	1
	-0,22	-1,89	0,44	0	-25,14	0	4	1	0	-25,14	0	4	1
	-0,23	-2,07	0,46	0	-28,20	0	4	1	0	-28,20	0	4	1
	-0,24	-2,26	0,47	0	- 31 , 36	0	4	1	0	- 31,36	0	4	1
	-0,24	-2,45	0,49	0	- 34,61	0	4	1	0	-34,61	0	4	1
	-0,25	-2,64	0,50	0	- 37 , 96	0	4	1	0	- 37 , 96	0	4	1
	-0,25	-2,64	0,50	0	- 37 , 96	0	4	1	0	- 37 , 96	0	4	1
	-0,26	-2,82	0,51	0	- 37 , 96	0	4	1	0	- 37 , 96	0	4	1

d : Épaisseur de la section perpendiculairement à l'axe


Spécifications des enveloppes

SE	Titre	Situation de projet	État-limite	PA
1	!ÉL Service rare	durable	de service	!ELS
2	!ÉL Ultime type 1	durable	ultime type 1	!ELU
3	!ÉL Ultime type 1 Acc	accidentelle	ultime type 1	!ELU
4	!ÉL Ultime type 2	durable	ultime type 2	!ELU
5	!ÉL Ultime type 2a	durable	ultime type 2a	
6	!ÉL Ultime type 2a Acc	accidentelle	ultime type 2a	
7	!ÉL Ultime type 2 Acc	accidentelle	ultime type 2	!ELU
8	ELSfréquent	durable	ultime type 2	!ELU
9	ELSquasiperm	durable	ultime type 2	!ELS
10	ELU3	durable	ultime type 3	!ELU
11	séisme	durable	ultime type 2a	!ELU

PA : Jeu de paramètres d'analyse

Page 10 22'013 MOB Tine-Rossinière Expertise Mur de soutènement km 24.916 07.07.22, 14:58 Perret-Gentil SA | 1401 Yverdon-les-Bains ferrari Larix-8 - Rel. 211 (0) Enveloppe у [m] Modèle en barre dy [mm] -1,6 -1,6 -3,2 -2,4 0,0 -0,8 1,6 -0,8 0,8 2,4 x [m] x [m] y [m] N [kN/m] V [kN/m] -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2,0 38,65 75,57 -3,2 -0,8 0,0 0,0 0,8 1,6 0,8 <u>x [m]</u> о n y [m] <u>v</u>[m] As [cm²/m] M [kNm/m] -0,8 -0,8 -1,6 102,33 -1,6 -2,4 -2,4 105,21 -0,8 0,0 0,8 1,6 -0,8 0,0 0,8 1,6 x [m] x [m] Nr.:

ret-Gentil SA 1401 Yverdon-les-Bains ferrari Larix-8 - Rel. 211 (ret-Gentil SA 1401 Yverdon-les-Bains ferrari Larix-8 - Rel. 211 (argement Acc1: Choc routier Ultime type 2a Acc, CA 1: Force résultante sur la fondation [kN/m] Px=-16,50 kN/m Mz=9,95 kNm/m Exd=-51,28 / Eyd=-145,80	2'013 MOB Tine-Rossinière Expertise		Page 11
ret-Gentil SA 1401 Yverdon-les-Bains ferrari Larix-8 - Rel. 211 (argement Acc1: Choc routier Ultime type 2a Acc, CA 1: Force résultante sur la fondation [kN/m] Px=-16,50 kN/m Mz=9,95 kNm/m Exd=-51,28 / Eyd=-145,80	ret-Gentil SA 1401 Yverdon-les-Bains ferrari Lance - Ret. 2110 regement Acct : Choc routier Echelle 1 :142 Ultime type 2a Acc. CA 1: Force résultante sur la fondation (kN/m) Px=-16,50 kN/m Mz=9,95 kNm/m Exd=-51,287 Eyd=-145,80 0,66=1,84= 0,59	ur de soutènement km 24.916		07.07.22, 14:58
Px=-16,50 kN/m Mz=9,95 kNm/m Exd=-51,28 / Eyd=-145,80	Px=-16,50 kN/m Mz=9,95 kNm/m Exd=-51,28 / Eyd=-145,80 Px=-10,66=-1,84 - 0,59	erret-Gentil SA 1401 Yverdon-les-Bains	ferrari	Larix-8 - Rel. 211 (0
Exd=-51,28 / Eyd=-145,80	0.66—1.84 0.59	argement Acc1: Choc routier LUltime type 2a Acc, CA 1: Force résultante sur la fondation [kN/m]		Échelle 1 :142,0
Exd=-51,28 / Eyd=-145,80	0.66—1.84 0.59	Px=-16,50 kN/m		
0,66—1,84	0.60—1.84	Mz=9,95 kNm/m		
0,66—1,84—	0.59	Exd=-51,28 / Eyd=-145,80		
0,66—1,84—	0.59			
0,66—1,84—	0.59			
	0,59	0,66-1,84		
		0.59		
	Nr::	0,00		
	Nr.:			
	Nr.:			
	Nr:			
	Nr:			
	Nr.:			
	Nc:			
	Nr.:			
	NE:			
	Nr.:			
	Nc:			
	Nr.:			
	Nr.:			
	Nr.:			
	Nr:			
	Nr:			
	Nr.:			



02_Dimensionnement définitif		Page 15
Bibliothèque de sections (1)		19.04.22, 15:29
Perret-Gentil SA 1401 Yverdon-les-Bains	ferrari	Fagus-8 - Rel. 211 (0)

Charge ultime Section (Poutre): ELU2

Sollicitations / Taux d'exploitation: eff(M,N)=0.46 admissible

				Flexion et e	effort normal			n	Section complète		
No	AP	P	N	M_{v}	M_z	eff(M,N)	V_{v}	V _z	T	eff(V,T)	eff(M,N,V,T)
			[kN]	[kNm]	[kNm]	[-]	[kŃ]	[kN]	[kNm]	[-]	[-]
1	!ELU		0	117,0	0	0,46					

Paramètres d'analyse "!ELU" Norme: SIA

ID	Diag	gram	nme	σ-ε	ε Déf. limite			Facteurs de r			sistance	tance		Divers			
	С	s			[€] c1d [‰]	ε _{c2d} [‰]	ε _{ud} [‰]	σ _s [N/mm²]		γ _c [-]	γ _s [-]			α [-]	φ [-]		
!ELU	4/0	1			-2.	-3.	20.			1.5	1.15			45.	0.		

Sigma-Epsilon : SIA262 Fig 12 + Fig 16

Contraintes et dilatations extrêmes

Nom	Classe	y _q [m]	Z _q [m]	ε [‰]	σ _d [N/mm²]	γ [-]
C1	C30/37	1.	0.5	-2.1	-20.	1.50
C1	C30/37	0.	0.	22.3	0.	1.50
R1	B500B	0.05	0.45	0.3	56.8	1.15
R2	B500B	0.05	0.05	20.	434.8	1.15

État limite "!ELU"

	Efforts intérieur	S	Élo	ngation et courb	ures	Rigidités			
N [kN]	M _y [kNm]	M _z [kNm]	ε _χ [‰]	- χ _y [km ⁻¹]	χ _z [km ⁻¹]	N/ε _x [kN]	M _y /χ _y [kNm²]	M _z /χ _z [kNm²]	
-0.1	255.5	0.	10,1	48,8	-0,0	12.9	5232.94	172634.42	

PERRET-GENTIL S.A.

INGENIEURS CIVILS INGENIEURS CONSEILS EPF SIA

'013 – MOB Gare de la Tine - Expertise		Pages: 16
artie d'ouvrage: Résistance à l'esseve tranchant	Auteur:	Date: 19.04.2027
Résistance de la semelle à l'effort tranchant	Dans	
armature de venfercement:		
and the second content.		
Vad = kel Tool dv		
16 353		
dv. 400 - 40. 16 = 352 mm		-
Ted = 1,1N/mm2		
Kel = 1 = 0,74		
Kel = 1 = 1 = 0,74 1. Edding 1+0,001-352.7		
E. = Ed - md = 435 P7 = 0,001		
Eol MRd 210000 187		
mol= 87 KWm/m		
MRd = Sed - As. (cl- xpl)		
= 4.35. 1340 (352 - 29) = 107 kwm/m		
Xpl= 1000.20 = 29mm		
		,
=> VRd= 0,74 · 1,1. 352 1000 = 286 kN/m >	81 km/	n ok!
	2	

PERRET-GENTIL S.A.

INGENIEURS CIVILS INGENIEURS CONSEILS EPF SIA

22'013 – MOB Gare de	la Tine - Expertise		Pages: 17
Partie d'ouvrage : A	rmature minimale de vetrait	Auteur: L F	Date :

Sens longitudinal: - Exigences accrues pour un béton C30/37 - Armature de retrait NormeSIA262, Tab. 17 corrige = 1. courbe whom = 0,5 mm Fig 31 => Os, adm = 410 N/mm2 fetd= kt fetm = 0,82 - 2,9 = 2,37 N/mm2 kT = 1 = 1 = 0,82 20 As > 1000 450 · 2,37 = 2600 mm²/m = 1300 mm²/m par vappe (1-4002-3)

Sens transversal: pour un béten (30/37

Situation gréquente: MEd: 75 kWm/m

$$m_{Rd}$$
: σ_{Sol} . As $(d_v - \frac{\chi_{el}}{2}) = 260 \cdot 1340 \cdot (452 - \frac{24}{2}) = 153 \text{ kmm/n}$
 $> 75 \text{ km/n}$
 $clv = 500 - 40 - \frac{16}{2} : 452 \text{ mm}$ $Ok!$

02_Dimensionnement définitif
Mur km 24.916 MOB Tine rossinière

Page 1&

19.04.22, 17:00


Perret-Gentil SA | 1401 Yverdon-les-Bains

ferrari

Larix-8 - Rel. 211 (0)

ELSquasiperm, CA 1: Pression horizontale sur l'écran effectif e: [kN/m2] F:[kN/m]

Échelle 1:38,6 (-2.89,-3.23..3.67,0.41)



Pour une poussée triangulaire avec
$$q = 0 - 30 \text{ km/m}^2$$

$$W_c = \frac{1}{EI} \cdot \frac{91^4}{30} = \frac{1}{33'000 \cdot \frac{1000 \cdot 400^3}{12}} \cdot \frac{30 \cdot 2700^4}{30} = 0,30 \text{ mm}$$

Umax = 270/250 = 10,8mm

Déformation à long terme, complètement fissuré

$$w = \frac{1 - 20 \cdot 9'}{10 \cdot 9^{0.7}} \left(0,75 + 0,1 \cdot 9 \right) \left(\frac{h}{cl} \right)^{3} \cdot \omega_{c}$$

$$= \frac{1 - 20 \cdot 0,22\%}{10 \cdot 0,388^{0.7}} \cdot \left(0,75 + 0,1 \cdot 2 \right) \left(\frac{400}{352} \right)^{3} \cdot 0,3 = 2 \text{ mm} < 10,8 \text{ mm} \quad OK$$

Nr.

PERRET-GENTIL S.A.

INGENIEURS CIVILS INGENIEURS CONSEILS EPF SIA

2'013 – MOB Gare de	la Tine - Expertise		Pages: 19
artie d'ouvrage:②	Let local du chor Routien	Auteur :	Date :
Effet local of	u choc Md = 19,3 kmm Vol = 33km		
	As = \$12 e.15		
h= 300 mm d= 300 - 40	,-6 = 254 mm		
Xpl = 754-435	= 16,4 mm	9	
Pour 1 épin	gle: MRd = (62 TT) · 435 · (254-1	6.4) = 12,1 KN	M
=> 2 Epingles	sufficient pour repreneure le choc		
	=>	Ok.	

Vérification au poinçonnement

Nom du projet :

22'013: MOB Tine-Rossinière Expertise

Partie d'ouvrage :

Mur km 24.916



p.20

Valeurs dep	uis Larix :	
Ex Ey b	51 146 1,32	
	$\frac{\overline{b}}{2}$	

		P0
Propriétés du sol de fond	dation :	
Angle de frottement :	γ'k [°]	37
	γ'd [rad]	0,561
Cohésion du sol	ck [kN/m2]	2
	cd [kN/m2]	1,33
Poids propre sol	γ [kN/m3]	22,5
inclinaison de la fondation	[°]	0
	[rad]	0
Inclinaison du sol	[°]	0
	[rad]	0
Profondeur	t [m]	0
	(γ*t+q)	0
Surcharge	q [kN/m2]	0

Facteurs de	e portance corrigés :
Semelle rug	gueuse
Nq*	12,51
Nc*	18,33
Nq* Nc* Nγ*	9,97
Semelle lis	se (Selon Larix)
Nq*	9,19
Nq* Nc* Nγ*	13,04
Nγ*	6,46

Résistance:		
Semelle rugueuse		
Pression au sol admissible	[kN/m2]	172,51
Force verticale admissible	[kN/m']	227,71
degré de conformité	n =	1,56
Semelle lisse (Selon Lar	ix)	
Pression au sol admissible	[kN/m2]	113,32
Force verticale admissible	[kN/m']	149,58
degré de conformité	n =	1,02

$$q_p' = c' \cdot N_c \cdot s_c \cdot i_c \cdot b_c + q' \cdot N_q \cdot s_q \cdot i_q \cdot b_q + \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot b' \cdot N_\gamma \cdot s_\gamma \cdot i_\gamma \cdot b_\gamma \quad [kN/m^2]$$

avec: $c' = c'_d = c'_k / \gamma_c$

valeur de calcul ($\gamma_c = 1.5$)

valeur de calcul des facteurs de portance N_c , N_q , $N_\gamma = f(\phi' = \phi'_d)$

 $\phi'_d = Arc \ tan \ (tan \ \phi'_k \ / \ \gamma_\phi)$

valeur de calcul ($\gamma_{\varphi} = 1.2$)

pour le poids volumique ($\gamma_{\gamma} = 1$)

 $\gamma=\gamma_d=\gamma_k$ b'

pour charge excentrée

 S_{c} , S_{q} , S_{γ}

pour la forme de la fondation

 i_c, i_q, i_γ

pour l'inclinaison de l'action

 b_c , b_q , b_γ

pour l'inclinaison de la base de la fondation

La valeur de calcul de la résistance au poinçonnement du sol de fondation s'exprime par :

[kN/m'] pour une semelle filante (de largeur utile b') $R_{N,d} = 1/\gamma_R \cdot q_p \cdot b'$

 $R_{N,d} = 1/\gamma_R \cdot q_p \cdot b' \cdot L' \text{ [kN] pour une semelle isolée (de surface utile A' = b' \cdot L')}$

 γ_R : facteur partiel pour l'imprécision du modèle de résistance $\gamma_R = 1...1.2$ $\gamma_R = 1$ pour des méthodes de calcul fiables, par exemple Terzaghi ou Brinch Hansen en tenant compte de tous les facteurs de correction.

Compagnie du chemin de fer Montreux Oberland Bernois Gare de la Tine et voie de garage au Lanciau MZ 24.916-MU-G-AV – Bâtiment technique



Annexe 2 : Calcul de comparaison de la paroi clouée

Données du projet

Numéro d'affaire : 431 Gare de la Tine Titre du calcul : Paroi clouée, profil km 24.921

Lieu: N/A

Commentaires : N/A

Système d'unités : kN, kPa, kN/m3

γw: 10.0 Couches de sol

	Nom	Couleur	γ	φ	С	Δс	qs clous	рl	KsB	Anisotropie	Favorable	Coefficients de sécurité spécifiques
ľ	Remblais		21,0	35,00	0,0	0,0	80,0	1	-	Non	Non	Non

Couches de sol (cont.)

	Nom	Couleur	Гγ	Гс	Γtan(φ)	Type de cohésion	Courbe
1	Remblais		-	-	-	Effective	Linéaire

Points

	Х	Υ		Х	Y		Х	Υ		Х	Υ		Х	Υ		Х	Υ
	1 0,000	849,130	2	-0,666	849,130	3	-1,443	849,630	4	-30,000	849,630	5	0,127	846,480	6	40,000	846,480
9	9 0,029	848,530	12	0,089	847,280	14	40,000	846,780	15	0,113	846,780						

Segments

	Point 1	Point 2		Point 1	Point 2		Point 1	Point 2	ı	Point 1	Point 2		Point 1	Point 2		Point 1	Point 2		Point 1	Point 2
1	1	2	2	2	3	3	4	3	5	6	5	7	9	1	11	12	9	13	14	15
14	15	12	15	15	5															

Surcharges réparties

		_	_		X droite	Y droite	q droite	Ang/horizontale
1	Charge répartie 1	-30,000	849,630	10,0	-1,443	849,630	10,0	90,00

Clous

	Nom	Х	Υ	Espacement horizontal	Inclinaison/horizontale	Largeur base de diffusion	Angle de diffusion	TR	Longueur	Rsc
1	Clou 1	0,029	848,530	2,000	15,00	0,500	10,00	246,0	5,000	-
2	Clou 2	0,089	847,280	2,000	15,00	0,500	10,00	246,0	5,000	-

Clous (cont.)

	Nom	Rayon équivalent	Règle de calcul	Cisaillement imposé Rcis	Moment de plastification	EI	Angle critique	Traction	Cisaillement
•	Clou 1	0,064	Tcal,Cimp	0,0	-	-	5,00	Externe	-
2	Clou 2	0,064	Tcal,Cimp	0,0	-	-	5,00	Externe	-

Clous (cont.)

	Nom	qsclous issus de	θbarre	σе	Valeur de TR donnée	Rsc calculée à partir de qs	Cisaillement variable le long du clou
1	Clou 1	Essais	-	-	Oui	Oui	Non
2	Clou 2	Essais	-	-	Oui	Oui	Non



Talren v5

Imprimé le : 28 avr. 2022 11:33:06 Calcul réalisé par : FOG GEO Projet : Paroi clouée, profil km 24.921

Données de la phase 1

Nom de la phase : Phase 1

Détermination de l'enveloppe du talus : automatique

Segments de la phase

		Point 1	Point 2	Sol sous-jacent		Point 1	Point 2	Sol sous-jacent		Point 1	Point 2	Sol sous-jacent
•	1	1	2	Remblais	2	2	3	Remblais	3	4	3	Remblais
-	7	9	1	Remblais	11	12	9	Remblais	13	14	15	Remblais
1	14	15	12	Remblais								

Liste des éléments activés

Surcharges réparties : Charge répartie 1

Clous: Clou 1

Conditions hydrauliques : Néant



Talren v5 v5.2.10

Imprimé le : 28 avr. 2022 11:33:06 Calcul réalisé par : FOG GEO Projet : Paroi clouée, profil km 24.921

Données de la situation 1

Nom de la phase : Phase 1

Nom de la situation : Situation 1

Méthode de calcul : Bishop

Jeu de coefficients de sécurité pour cette situation : SIA

Détail du jeu de coefficients de sécurité

Nom	Coefficient	Nom	Coefficient	Nom	Coefficient	Nom	Coefficient	Nom	Coefficient	Nom	Coefficient
Γmin	1,000	Гs1	1,000	Γ's1	1,000	Γφ	1,200	Гс'	1,500	Гси	1,500
ΓQ	1,300	Fqsl,clou,ab	1,800	Fqsl,clou,es	1,350	Γqsl,tirant,ab	1,800	Γqsl,tirant,es	1,350	Γqsl,bande	1,500
ГрІ	1,200	Га,clou	1,350	Га,tirant	1,350	Га,bande	1,500	Гbuton	1,150	Гs3	1,125

Type de surface de rupture : Circulaire automatique

Nombre de découpages : 10 Incrément sur le rayon : 0,500

Abscisse émergence limite aval : 0,034 Type de recherche : Point de passage imposé Point de passage imposé : X= 0,113; Y= 846,780

Nombre de tranches : 100 Prise en compte du séisme : Non

Résultats


Coefficient de sécurité minimal : 1,1971

Coordonnées du centre critique et rayon du cercle critique : N°= 16; X0= 4,34; Y0= 854,05; R= 8,41



Talren v5 v5.2.10

Imprimé le : 28 avr. 2022 11:33:06 Calcul réalisé par : FOG GEO Projet : Paroi clouée, profil km 24.921



Setec
M:431 Gare de la Tine, Rossinière\(5.1 Calculs avant-projet\)Tairen1, expertise, avril 2022\(431 Gare de la Tine, paroi clouée, Profil km 24.921, 28.04.2022.t\(5p\)

Imprimé le : 28 avr. 2022 11:33:07 Calcul réalisé par : FOG GEO

Page 4/9

Données de la phase 2

Nom de la phase : Phase 2

Détermination de l'enveloppe du talus : automatique

Segments de la phase

ſ		Point 1	Point 2	Sol sous-jacent		Point 1	Point 2	Sol sous-jacent		Point 1	Point 2	Sol sous-jacent
	1	1	2	Remblais	2	2	3	Remblais	3	4	3	Remblais
ı	5	6	5	Remblais	7	9	1	Remblais	11	12	9	Remblais
	14	15	12	Remblais	15	15	5	Remblais				

Liste des éléments activés

Surcharges réparties : Charge répartie 1

Clous : Clou 1 Clou 2

Conditions hydrauliques : Néant



Talren v5

Imprimé le : 28 avr. 2022 11:33:07 Calcul réalisé par : FOG GEO Projet : Paroi clouée, profil km 24.921

Données de la situation 1

Nom de la phase : Phase 2

Nom de la situation : Situation 1

Méthode de calcul : Bishop

Jeu de coefficients de sécurité pour cette situation : SIA

Détail du jeu de coefficients de sécurité

Nom	Coefficient	Nom	Coefficient	Nom	Coefficient	Nom	Coefficient	Nom	Coefficient	Nom	Coefficient
Γmin	1,000	Гs1	1,000	Γ's1	1,000	Γφ	1,200	Гс'	1,500	Гси	1,500
ΓQ	1,300	Γqsl,clou,ab	1,800	Γqsl,clou,es	1,350	Γqsl,tirant,ab	1,800	Γqsl,tirant,es	1,350	Γqsl,bande	1,500
ГрІ	1,200	Га,clou	1,350	Γa,tirant	1,350	Га,bande	1,500	Гbuton	1,150	Гs3	1,125

Type de surface de rupture : Circulaire automatique

Nombre de découpages : 10 Incrément sur le rayon : 0,500

Abscisse émergence limite aval : 0,096 Type de recherche : Point de passage imposé Point de passage imposé : X= 0,127; Y= 846,480

Nombre de tranches : 100 Prise en compte du séisme : Non

Résultats


Coefficient de sécurité minimal : 1,6978

Coordonnées du centre critique et rayon du cercle critique : N°= 598; X0= 0,62; Y0= 851,54; R= 6,08



Talren v5

Imprimé le : 28 avr. 2022 11:33:07 Calcul réalisé par : FOG GEO Projet : Paroi clouée, profil km 24.921



Résultats détaillés par renforcement

Efforts dans les renforcements

Nom de la phase : Phase 1
Nom de la situation : Situation 1

Surface critique : N°= 16; X0= 4,34; Y0= 854,05; R= 8,41

N°= 16; X0= 4,34; Y0= 854,05; R= 8,41

	Nom				IPTR	Тс	ICIS	IPCI
1	Clou 1	3,320	79,170	2	1	0,000	0	0



Talren v5 v5.2.10

Imprimé le : 28 avr. 2022 11:33:07 Calcul réalisé par : FOG GEO Projet : Paroi clouée, profil km 24.921

Résultats détaillés par renforcement

Efforts dans les renforcements

Nom de la phase : Phase 2

Nom de la situation : Situation 1

Surface critique : N° = 598; X0= 0,62; Y0= 851,54; R= 6,08

N°= 598; X0= 0,62; Y0= 851,54; R= 6,08

	Nom				IPTR	Тс	ICIS	IPCI
			22,110		1	0,000	0	0
2	Clou 2	2,020	48,040	2	1	0,000	0	0



Talren v5

Imprimé le : 28 avr. 2022 11:33:07 Calcul réalisé par : FOG GEO Projet : Paroi clouée, profil km 24.921

Données du projet

Numéro d'affaire : 431 Gare de la Tine

Titre du calcul : Paroi clouée, profil km 24.955

Lieu: N/A

Commentaires : N/A

Système d'unités : kN, kPa, kN/m3

γw: 10.0 Couches de sol

	No	m	Couleur	γ	φ	С	Δс	qs clous	рl	KsB	Anisotropie	Favorable	Coefficients de sécurité spécifiques
ľ	Rem	ıblai		21,0	35,00	0,0	0,0	80,0	-		Non	Non	Non

Couches de sol (cont.)

	Nom	Couleur	Гγ	Гс	Γtan(φ)	Type de cohésion	Courbe
•	Remblai		-	-	-	Effective	Linéaire

Points

	Х	Υ		Х	Υ		Х	Υ		Х	Υ		Х	Υ		Х	Υ
-	0,000	849,000	2	-0,838	849,310	3	-4,558	849,567	7	-30,000	850,432	8	0,067	847,410	9	40,000	847,410
1	2 0,025	848,400															

Segments

	Point 1	Point 2		Point 1	Point 2	Point 1 Point 2												
1	1	2	2	2	3	5	7	3	7	9	8	9	12	1	10	12	8	

Surcharges réparties

	Nom	X gauche	Y gauche	q gauche	X droite	Y droite	q droite	Ang/horizontale
1	Charge répartie 1	-30,000	850,432	10,0	-4,558	849,567	10,0	90,00
2	Charge répartie 2	-4,558	849,567	10,0	-0,838	849,310	10,0	90,00

Clous

Non	Х	Υ	Espacement horizontal	Inclinaison/horizontale	Largeur base de diffusion	Angle de diffusion	TR	Longueur	Rsc
1 Clou	1 0,025	848,400	2,000	15,00	0,500	10,00	246,0	5,000	-

Clous (cont.)

Nom	Rayon équivalent	Règle de calcul	Cisaillement imposé Rcis	Moment de plastification	EI	Angle critique	Traction	Cisaillement
1 Clou 1	0,064	Tcal,Cimp	0,0	-	-	5,00	Externe	-

Clous (cont.)

N	Nom	qsclous issus de	θbarre	σе	Valeur de TR donnée	Rsc calculée à partir de qs	Cisaillement variable le long du clou		
1 C	lou 1	Essais		Oui	Oui	Non			



Talren v5

Imprimé le : 28 avr. 2022 12:01:05 Calcul réalisé par : FOG GEO Projet : Paroi clouée, profil km 24.955

Données de la phase 1

Nom de la phase : Phase 1

Détermination de l'enveloppe du talus : automatique

Segments de la phase

		Point 1	Point 2	Sol sous-jacent		Point 1	Point 2	Sol sous-jacent		Point 1	Point 2	Sol sous-jacent
ı	1	1	2	Remblai	2	2	3	Remblai	5	7	3	Remblai
Ī	7	9	8	Remblai	9	12	1	Remblai	10	12	8	Remblai

Liste des éléments activés

Surcharges réparties : Charge répartie 1

Charge répartie 2

Clous: Clou 1

Conditions hydrauliques : Néant



Talren v5

Imprimé le : 28 avr. 2022 12:01:05 Calcul réalisé par : FOG GEO

Projet : Paroi clouée, profil km 24.955

Données de la situation 1

Nom de la phase : Phase 1 Nom de la situation: Situation 1 Méthode de calcul : Bishop

Jeu de coefficients de sécurité pour cette situation : SIA

Détail du jeu de coefficients de sécurité

Nom	Coefficient	Nom	Coefficient	Nom	Coefficient	Nom	Coefficient	Nom	Coefficient	Nom	Coefficient
Γmin	1,000	Гs1	1,000	Γ's1	1,000	Γφ	1,200	Гс'	1,500	Гси	1,500
ΓQ	1,300	Γqsl,clou,ab	1,800	Γqsl,clou,es	1,350	Γqsl,tirant,ab	1,800	Γqsl,tirant,es	1,350	Γqsl,bande	1,500
ГрІ	1,200	Га,clou	1,350	Γa,tirant	1,350	Га,bande	1,500	Гbuton	1,150	Гs3	1,125

Type de surface de rupture : Circulaire automatique

Nombre de découpages : 10 Incrément sur le rayon : 0,500

Abscisse émergence limite aval: 0,031 Type de recherche : Point de passage imposé Point de passage imposé : X= 0,067; Y= 847,410

Nombre de tranches : 100 Prise en compte du séisme : Non

Résultats

Coefficient de sécurité minimal : 1,9920


Coordonnées du centre critique et rayon du cercle critique : N°= 844; X0= 0,36; Y0= 851,08; R= 4,68



Talren v5

Imprimé le : 28 avr. 2022 12:01:05 Calcul réalisé par : FOG GEO

Projet : Paroi clouée, profil km 24.955



Résultats détaillés par renforcement

Efforts dans les renforcements

Nom de la phase : Phase 1
Nom de la situation : Situation 1

Surface critique : N° = 844; X0= 0,36; Y0= 851,08; R= 4,68

N°= 844; X0= 0,36; Y0= 851,08; R= 4,68

	Nom				IPTR	Тс	ICIS	IPCI
1	Clou 1	2,060	49,210	2	1	0,000	0	0



Talren v5

Imprimé le : 28 avr. 2022 12:01:06 Calcul réalisé par : FOG GEO

Projet : Paroi clouée, profil km 24.955



(MOB) COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER MONTREUX OBERLAND BERNOIS

GARE DE LA TINE ET VOIE DE GARAGE AU LANCIAU

LIGNE : MONTREUX – ZWEISIMMEN COMMUNE : ROSSINIÈRE (VD)

DOSSIER D'APPROBATION DES PLANS

RÉPONSE DE L'EXPERT À LA PRISE DE POSITION DE L'AP

MZ 24.916-MU-G-AV Mur de soutènement

Maître d'ouvrage : COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER MONTREUX OBERLAND BERNOIS (MOB)

Commune de Renens

1020 Renens 1

Auteur du projet : MONOD-PIGUET + ASSOCIES Ingénieurs Conseils S.A.

Avenue de Cour 32

1007 Lausanne

Auteur du document : PERRET-GENTIL S.A.

Ingénieurs civils SIA Avenue des Découvertes 12

1400 Yverdon-les-Bains

Date: 6 juillet 2022 Indice:-

22013RA04LFRdB



1. Tableau de synthèse : Mur MZ 24.916-MU-G-AV

N° d'examen	Doc.	Résultats de l'examen	Horizon de mise en œuvre	Traité	Proposition de l'APR	Réponse de l'expert
Convention	on d'utilisatio	n				
1	Chap. 2.2	Les dimensions (longueur, hauteur, épaisseur) des parois de soutènement provisoires sont à indiquer et le système structurel (ancrages) est à décrire. Le phasage des travaux avec les étapes de réalisation de la paroi est à indiquer et la limite des déformations de la paroi doit être définie.	PAP	Oui	Ce point est clarifié dans la CU.	Non clarifié.
2	Chap. 5.3	Le concept doit être défini avec le spécialiste à notre avis avant le dépôt de la PAP.	PAP	Oui	Les dispositions prévues sont précisées dans le concept de retour de courant de mise à la terre (pièce 3.4). Un résumé a également été rajouté dans la convention d'utilisation.	Ok.
1.1. Bas	se de projet					
3	Chap. 2	Les numéros de chapitre ne sont pas à jour (1.3 au lieu de 2.1).	PAP	Oui	Ce point a été corrigé dans la base de projet.	Ok.
4	Chap. 4.2	Le modèle de dimensionnement de la paroi provisoire manque.	PAP	Oui	Ce point a été complété.	Ok.



						Ingénieurs civils - www.ingenieurs.ch
5	Chap. 4.4	Les exigences relatives à la RAG doivent être fixée selon le cahier technique 2042. Elles doivent être formalisée dans la convention d'utilisation et dans ce chapitre de la base de projet.	PAP	Oui	Les exigences relatives à la RAG ont été précisées.	Ok.
6	Chap. 4.4	La sorte de béton mentionnée NPK F correspond à une classe d'exposition XF2 et non XF4 comme indiqué. Il convient de soit modifier la sorte de béton (par exemple sorte G) ou de modifier la classe d'exposition.	PAP	Oui	Un béton NPK G sera utilisé. Ceci a été corrigé dans la base de projet.	Ok.
7	Chap. 4.4	La classe de teneur en chlorure est de 0,10 au lieu des 0,20 indiqué.	PAP	Oui	Ce point a été corrigé dans la base de projet.	Ok.
8	Chap. 4.4	Clous : qsk = 80 kN/m2 est une valeur plutôt faible et conservatrice pour les terrains rencontrés. La méthode de forage utilisée doit être mentionnée (IGU/IRS) ainsi que la force de blocage P0.	PAP	Oui	Ce point est précisé dans la BP. Il est entendu que des essais seront entrepris en phase chantier pour préciser ce paramètre. Une injection IGU est considérée.	Force de blocage non mentionnée.
9	Chap. 4.4	L'armature prévue pour la paroi clouée manque.	PAP	Oui	Ce point est précisé.	Ok.
10	Chap. 5	La définition des actions considérées pour la paroi provisoire manque.	PAP	Oui	Ce point est précisé.	Ok.
11	Chap. 5.2	La surcharge de trafic motorisé doit être déterminée selon la SIA 261 chap. 10.2.2.8, pour le calcul de la poussée des terres sur un ouvrage de soutènement. La largeur de la surface non accessible au trafic routier est de a = 0 et la hauteur de la surface de roulement par rapport à la section de vérification est de h = 1,7 – 2,7m.	PAP	Oui	Ce point a été contrôlé et les calculs adaptés en conséquence.	Ok.



16	1.2.	15	14	13	12
	Con				
Chap. 7.3 Conception structurale et détails de construction	ception struc	Chap. 8.1	Chap. 8.1	Chap. 8.1	Chap. 7
Détail de l'étanchéité en tête du mur de soutènement à revoir car il n'est pas possible de poser le revêtement bitumineux sur les plaques filtrantes	Conception structurale et détails de construction	Agressivité des eaux : béton résistant sorte F selon BP. Nous n'avons pas relevé une donnée particulière dans le rapport géotechnique concernant l'agressivité des eaux. Comment cela a-t-il été défini ? Classe XA1 à XA 3 ? Ce point est à clarifier ?	Indiquer la valeur admise pour l'enrobage. A clarifier aussi en fonction de la sorte de béton (en lien avec le chap. 4.3). En principe, pour un béton sorte F ou G, un enrobage de 55mm doit être mis en œuvre. Dans la note de calcul, un enrobage de 40mm a été pris en compte.	La première phrase porte à confusion. Nous vous proposons de la reformuler ainsi : Les exigences élevées sont prises en considération pour déterminer les armatures de flexion et les exigences accrues sont prise en considération pour déterminer les armatures de retrait.	La limite de déformations de la paroi provisoire doit être définie.
PAP		PAP	PAP	PAP	PAP
Oui		Oui	O _{ui} .	Oui	Non
Ce point a été corrigé ; les plaques filtrantes seront posées jusqu'en base du coffre.		Ce point a été clarifié. Une classe XA1 est admise.	L'enrobage prévu est de 40 mm. La justification a été ajoutée à la BP.	Ce point a été corrigé.	Les valeurs de déformations prévisibles des ouvrages provisoires sont généralement précisées lors de l'établissement du plan de surveillance. Il est néanmoins indiqué les seuils suivants : - Observation : 30 mm - Alerte : 50 mm - Refus : 100 mm
Ok.		Ok.	Pour du NPK G, on a XD3, or selon le tableau 18 de la norme SIA 262, pour une classe d'exposition XD3, enrobage = 55mm	Ok.	A mentionner dans les documents et approfondir en phase d'exécution.



						Ingenieurs civils - www.ingenieurs.cn
17	Chap. 7.3 Conception structurale et détails de construction	Il est prévu de bétonner contre l'Enkadrain, ne faudrait- il pas faire la réservation au niveau de la semelle lors du remblayage?	Phases ult.	Non	Ce détail sera réévalué dans les phases suivantes du projet.	Ok. A approfondir lors des prochaines phases.
1.3.	Note de Calculs					
18	Chap. 2.2	Il serait utile d'indiquer la hauteur maximale du mur y.c. la partie enterrée.	PAP	Oui	Ce point a été précisé.	Ok.
19	Chap. 4.1.1	Le numéro de chapitre devrait être 4.1 et non 4.1.1	PAP	Oui	Ce point a été corrigé.	Ok.
20	Chap. 4.1.1	L'image des charges ferroviaires est collée par-dessus du texte. On ne peut lire ce qu'il y a dessous.	PAP	Oui	Ce point a été corrigé.	Ok.
21	Chap. 4.1.1	Le texte et l'image mentionnent le modèle de charge 7 alors que le tableau dessous mentionne le modèle 6, à clarifier.	PAP	Oui	Ce point a été contrôlé et les calculs adaptés en conséquence.	Les charges ferroviaires n'affectent pas le mur. (ok car pas pris en compte dans les calculs finalement)
22	Chap. 4.1.1	La charge de trafic routier doit être déterminer conformément à la norme SIA 261, chap. 10.2.2.8	PAP	Oui	Ce point a été contrôlé et les calculs adaptés en conséquence.	Ok.
23	Chap. 4.3	La distance entre l'ouvrage et la voie est de 8,0m et non 3,1m.	PAP	Oui	Ce point a été corrigé.	Ce point a été retiré



						Ingénieurs civils - www.ingenieurs.ch
24	Chap. 4.3	Au vu de la distance des voies et de la hauteur de l'ouvrage, est-il vraiment nécessaire de considérer le trafic ferroviaire dans le calcul de poussée des terres ? Nous proposons de renommer ce chapitre « Poussée des terres due au trafic routier » et de le modifier en conséquence.	PAP	Oui	Ce point a été corrigé.	Ok.
25	Chap. 7.5	Le dimensionnement de la paroi clouée est succinct. Il manque le dimensionnement des clous et de la gunite, ainsi que la vérification des déformations.	PAP	Oui	Ce point a été complété	La prise en compte d'un facteur Ka non majoré semble trop favorable. La prise en compte de P ₀ dans le contrôle de la résistance ultime interne de l'ancrage manque. Dans le paragraphe 7.7, la poussée des terres est distribuée sur la hauteur de la paroi. Ceci est trop favorable. Nous conseillons de l'intégrer sur une hauteur de 1.0 m en pied de paroi (endroit déterminant). L'enrobage considéré pour le treillis dans la gunite est à mentionner. La vérification des déformations manque.
26	Chap. 7.5	La résistance du clou donnée est Fyk = 233 kN et Fyd = 257 kN. La résistance en dimensionnement ne peut pas être plus élevée que la résistance caractéristique.	PAP	Oui	Ce point a été corrigé.	Le facteur de résistance utilisé semble faible. γ_M = 1.35 selon SIA 267, chap. 11.5.2.3.
27	Chap. 7.5	Les caractéristiques de résistance des clous ne correspondent pas à celles mentionnées dans le tableau 3 de la BP.	PAP	Oui	Ce point a été contrôlé et corrigé.	Voir remarque n°26.



						Ingénieurs civils - www.ingenieurs.ch
28	Chap. 7.5	Le dimensionnement de la paroi dans la zone avec un seul rang d'ancrage manque.	PAP	Non	La coupe à 1 niveau d'ancrages n'est pas déterminante et peu utile selon notre analyse.	Ok. A mentionner et approfondir lors du projet d'exécution.
1.4. PI	lans					
29	Pièce 12.2.7 – Plan MZ 24.916-MU-G- AV – Variante accès tiers	Il y a une faute de frappe dans le titre du plan (accàs).	PAP	Oui	Ce point a été corrigé.	Ok.
30	Pièce 12.2.7 – Plan MZ 24.916-MU-G- AV – Variante accès tiers	Il est prévu d'avoir les plaques filtrantes jusque sous le revêtement bitumineux. Celles-ci doivent s'arrêter sous le coffre de chaussée.	PAP	Oui	Ce point a été corrigé.	Ok.
31	Pièce 12.2.7 – Plan MZ 24.916-MU-G- AV – Variante accès tiers	Il est prévu d'avoir une réservation dans la paroi gunitée pour infiltrer les eaux percolant sur la semelle. Ne serait-il pas plus simple de créer des ouvertures ponctuelles après réalisation de la semelle juste avant le remblayage au niveau supérieur de la semelle et de mettre en place un matelas drainant sur environ 20cm en lieu et place de la natte drainante ? Ce système nous paraît plus pérenne dans le temps.	Phases ult.	Non	Ce détail pourra être réévalué dans les phases suivantes du projet.	Ok, point à approfondir lors des prochaines phases.
1.5. M	ur de soutèneme	ent				
32	8.1 Mur de soutènement – Annexe p. 5-10	Le facteur de sécurité pour le poinçonnement est égal à 0,59, alors que l'auteur du projet a obtenu 1,03. La vérification n'est plus satisfaite selon Larix, car la charge considérée pour le trafic routier dans la norme SIA 262 est plus élevée que dans la note de calcul. Un calcul manuel se trouve à l'annexe p. 20-21.	PAP	Oui	La vérification au poinçonnement reste garantie avec la modification de la charge de trafic routier. Ce point a néanmoins été contrôlé avec une autre approche de calcul qui a confirmé le résultat Larix.	Cas de charge à définir, car tableau pas à jour avec les bons cas de charges.

Page - 6 -



33	- 1	8.1 Mur de soutènement	Le modèle utilisé par l'auteur du projet est conservateur, il ne considère par l'effet bénéfique de la rampe en aval. Nous suggérons donc d'affiner la vérification en tenant compte de la présence de la rampe en aval ou en faisant le calcul à la main, en tenant compte de la rugosité de la semelle, contrairement à LARIX- 8.	PAP	Non	Le cas déterminant pour la stabilité du mur est le stade provisoire où seul le remblai arrière est en place et la rampe pas encore créée. Il n'y a pas lieu de considérer l'effet bénéfique de la rampe ; cette approche n'est pas sécuritaire. Quant à la prise en compte de rugosité de la semelle pour les calculs de vérification, cette approche ne sous semble pas sécuritaire non plus.	Ok. Préciser dans la base de projet que le choc contre la glissière et la charge de trafic routier ne sont pas concomitant.	
1.6.	Paroi	i clouée provi	soire			securitaire non plus.		
34		8.2 paroi clouée provisoire	Le calcul de l'auteur du projet est trop succinct et une vérification de la résistance des clous ainsi que du blindage manquent.	PAP	Oui	Ce point a été complété.	Voir remarque n°25.	
1.7.	Conc	lusions						
35		9 Conclusion	Les charges du trafic routier considérées par l'auteur du projet ne correspondent pas aux valeurs préconisées par la norme. Il en résulte une augmentation de la charge.	PAP	Oui	Ce point a été contrôlé et les calculs adaptés en conséquence.	Ok.	
1.8.	1.8. Charges							
36		10. Charges	Etablir une prise de position relative aux charges mentionnées ci-dessus et transmettre cette dernière au Maître d'ouvrage ainsi qu'à l'expert et adapter le dossier en conséquence	PAP	Oui	Présent document.	Selon remarques.	